

תעודת בדיקה מספר 7132204316

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

פרטי ההזמנה

שם המזמין : א.ד. מתקני משחק בע"מ
 מענו : שד' בנימין 60 נתניה 42394
 תאריך ההזמנה : 21/01/01 תאריך ביצוע: 21/12/23

תאור הבדיקה

בדיקת תחזוקה 3 מתקנים באתר גן ציבורי
 בכתובת יהודה הלוי 2, קריית שמונה
 רשימת מתקנים שנבדקו ותאור האתר בהמשך התעודה

מהות הבדיקה: בדיקה מלאה במסגרת תו תקן

בדיקה חלקית בהתאם לדרישות סעיף 6.2 ג "בחינה שנתית עיקרית" שבתקן 1498 חלק 7
 "מתקני משחקים: מדריך להתקנה, לפיקוח, לתחזוקה ולתפעול" מהדורה 2006

מסמך זה אינו היתר
 תו תקן

תוצאות הבדיקה במסמך זה
 מתייחסות רק לפריט שנבדק.

מסמך זה מכיל 7 דפים
 ואין להשתמש בו אלא במלואו.

מסקנות הבדיקה

האתר הנבדק אינו מתאים לדרישות של חלק מהסעיפים.
 פירוט סעיפים לא מתאימים לדרישות התקן נמצא בדף השני.
 פרטים מלאים על ממצאי הבדיקה נמצאים במעבדה.
מידע לבעל האתר
 על בעל האתר לתחזק את המתקנים באמצעות חברה בעלת היתר לכך.
 אין להפעיל את המתקנים עד לישום פעולות תחזוקה.
 לאור הפגמים החמורים שהתגלו במתקנים, המתקנים מסוכנים לשימוש.
 לפי דרישות סעיף 4.1 בחלק 7 בתקן, על בעל המתקן למנוע הפעלתו עד לתיקונו.

תעודת בדיקה מספר 7132204316

7 2

1953 - "

12

המתקנים שנבדקו ומסקנות הבדיקה:

מס' 1 משולב ממתכת - לא מתאים **(ליקויים חמורים)** נבדק לפי מהדורת התקן מלפני 2006
 מס' 2 קרוסלה עגולה ממתכת - לא מתאים **(ליקויים חמורים)** נבדק לפי מהדורת התקן מלפני 2006
 מס' 3 נענוע קפיץ ספירלי דמות סוס מפלסטיק - לא מתאים **(ליקויים חמורים)** נבדק לפי מהדורת התקן מלפני 2006

אתר גן ציבורי, גן ציבורי
 כתובת: קריית שמונה יהודה הלוי 2
 סוג הכיסוי: חול

3 מתקני משחקים לילדים מתוצרת לא ידועה,
 מתקן משולב מס' 1 - המתקן עשוי ממתכת
 המתקן מכיל 4 מגדלי טיפוס המעוגנים לקרקע עם משטחי הליכה בגובה:
 מגדל מס' 1: 155 ס"מ מפני הקרקע.
 מגדל מס' 2: 115 ס"מ מפני הקרקע.
 מגדל מס' 3: 135 ס"מ מפני הקרקע.
 מגדל מס' 4: 180 ס"מ מפני הקרקע.

אל המגדלים מורכבים הרכיבים הבאים:
 מגדל מס' 1.
 1. מגלשה גלית ישרה מפלסטיק.
 2. סולם שלבים קמור ממתכת.
 3. מוט גלישה אנכי ממתכת.

מגדל מס' 2.
 1. סולם שלבים אנכי ממתכת
 2. סולם שלבים משופע ממתכת.

מגדל מס' 3.
 1. XO מפלסטיק.

מגדל מס' 4.
 1. גרם מדרגות ממתכת עם מעקה מלוחות עץ.
 2. קיר טיפוס אינדיאני ממתכת עם שרשרת עזר.
 3. מוט גלישה אנכי ממתכת.

בין המגדלים מורכבים הרכיבים הבאים:
 בין מגדל מס' 1 למגדל מס' 2: רציף משופע ממתכת עם מעקה ממתכת.
 בין מגדל מס' 2 למגדל מס' 3: מדרגה.
 בין מגדל מס' 3 למגדל מס' 4: סולם שלבים מפותל למעבר בעזרת ידיים ממתכת.
 משטחי ההליכה מותקנים על עמוד מתכת מרכזי המעוגן לקרקע.

תעודת בדיקה מספר 7132204316

1953 - "

12

7

3

מתקן מס' 2- קרוסלה עגולה על ציר מרכזי אנכי המעוגן לקרקע מותקנת קרוסלה עגולה ממתכת באמצעות מערכת מיסוב המותקנת על הציר הנ"ל. במרכז הקרוסלה (עד הרצפה) מותקן מוט ועליו מותקן הגה המשמש לסיבוב המתקן. בהיקף הקרוסלה מותקנים מושבים מפח מחורר.

מתקן מס' 3 - מתקן נענוע - קפיץ ספיראלי על קפיץ ספיראלי אנכי המעוגן לקרקע מותקן בעזרת ברגי דפינה מתקן נענוע דמות סוס. בחלק הקדמי של הדמות קיימים מאחזי ידיים ושלבי דריכה ממתכת. הדמות עשויה חומר פלסטי קשיח.

מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאם לדרישות התקן לילדים מעל לגיל 4 שנים.



תעודת בדיקה מספר 7132204316

1953 - "

12

7

4



תעודת בדיקה מספר 7132204316

1953 - "

12

7

5



תעודת בדיקה מספר 7132204316

1953 - "

12

7

6



תעודת בדיקה מספר 7132204316

1953 - "

12

7 7

מס' 1 משולב ממתכת

מספר סעיף	תאור סעיף	ליקויים	מסקנה
8.4 תקן 1498/02	בדיקת הילכדות חלקי גוף (בכל חלקי המתקן) אצבע (כולל במתקנים נעים).		לא מתאים
4.2 תקן 1498/04	טבלה 2	חמור : סכנת הילכדות אצבע בקדחים במשטחי דריכה ובמרווח בין מגלשה לפנל מפלסטיק	לא מתאים
	כיסוי המשטחים מתחת למתקנים ובסביבתם- העדר כיסוי, תזוזה של הכיסוי, כיסוי שגודלו אינו מספיק כדי לכסות את השטח הדרוש, ניקיון הכיסוי לפי הצורך.	חמור : אבנים פזורים על שכבת חול	לא מתאים

מס' 2 קרוסלה עגולה ממתכת

מספר סעיף	תאור סעיף	ליקויים	מסקנה
4.2 תקן 1498/04	טבלה 2		לא מתאים
	כיסוי המשטחים מתחת למתקנים ובסביבתם- העדר כיסוי, תזוזה של הכיסוי, כיסוי שגודלו אינו מספיק כדי לכסות את השטח הדרוש, ניקיון הכיסוי לפי הצורך.	חמור : אבנים פזורים על שכבת חול	לא מתאים

מס' 3 נענוע קפיץ ספירלי דמות סוס מפלסטיק

מספר סעיף	תאור סעיף	ליקויים	מסקנה
4.2 תקן 1498/04	טבלה 2		לא מתאים
	כיסוי המשטחים מתחת למתקנים ובסביבתם- העדר כיסוי, תזוזה של הכיסוי, כיסוי שגודלו אינו מספיק כדי לכסות את השטח הדרוש, ניקיון הכיסוי לפי הצורך.	חמור : אבנים פזורים על שכבת חול	לא מתאים