

עמוד 1 מתוך 5
דוח בדיקה מס' 67/53584

ראשונה	מספר בדיקה:	פרטי ההזמנה
שם המזמין: א.ד מתקני משחק		

תיאור האתר

שם האתר: גן ציבורי המכבים – המכבים 10 – קריית שמונה כמות מתקנים: 5 כמפורט בהמשך הדוח.
--


מהות הבדיקה


בדיקת בהתאם לדרישות התקן והנוהל המצוין: 1. Test Method 2, BS-EN-1177:2018 2. GSI - 12.00.25 - נוהל קביעת גובה נפילה קריטי במתקני חוץ בעלי משטחי ספיגה, באמצעות אימפקטור

הערות

<p>בדיקה אשר בוצעה באתר, תקפה לתנאי אתר ואקלים שהיו רלוונטיים ליום הבדיקה, לכן אין להניח שתוצאות זהות יתקבלו תחת תנאים אחרים. לכן, לא ניתן להשתמש בתוצאות כדי להעיד על ביצועי המוצר תחת כל תנאי אחר או מיקום שונה.</p> <p>משטח מתקבל יהיה בעל HIC השווה או קטן מ 1000 ו g_{max} של לא יותר מ 200, בנפילה השווה לפחות לגובה נפילה חופשית המתאימה לציוד שעליו. ניתן להשתמש בדו"ח זה רק לוודא את ביצועי המשטח במצב הספציפית של זמן הבדיקה.</p> <p>טמפרטורה: <u>16°C</u> לחות: <u>40%</u> חומר נבדק: <u>דשא סינתטי</u></p> <p>שם הבודק: <u>מקס יוריב</u></p> <p>תאריך הבדיקה: <u>17-03-2021</u> מאושר ע"י: <u>מרינה גרשקוביץ</u></p> <p>מסקנה: המשטח <u>לא עומד</u> בדרישות התקן. תוקף הבדיקה:</p>	
---	---

עמוד 2 מתוך 5
דוח בדיקה מס' 67/53584

גורם נוסף שיכול להשפיע:				גובה נפילה חופשית (ס"מ)	רטיבות	גיל	תיאור המתקן הנבדק	סעיף 9.3 לנוהל מתקן 1
				100		ישן	נדנדות	
סיכום תוצאות נפילה למתקן								
לא מתקבל				מתקבל				
				30,31				
								

גורם נוסף שיכול להשפיע:				גובה נפילה חופשית (ס"מ)	רטיבות	גיל	תיאור המתקן הנבדק	סעיף 9.3 לנוהל מתקן 2
				100		ישן	עלה ורד	
סיכום תוצאות נפילה למתקן								
לא מתקבל				מתקבל				
				32,33				
								



גבי שואף בע"מ - בדיקות לא הורסות ופיקוח איכות

GABI SHOEF LTD. - N.D.T. and Quality Control

עמוד 3 מתוך 5

דוח בדיקה מס' 67/53584

גורם נוסף שיכול להשפיע:		גובה נפילה חופשית (ס"מ)	רטיבות	גיל	תיאור המתקן הנבדק	סעיף 9.3 לנוהל מתקן 3
		100		ישן	נענוע קפיץ	
סיכום תוצאות נפילה למתקן						
לא מתקבל			מתקבל			
			34			
						

גורם נוסף שיכול להשפיע:		גובה נפילה חופשית (ס"מ)	רטיבות	גיל	תיאור המתקן הנבדק	סעיף 9.3 לנוהל מתקן 4
		100-150		ישן	מתקן משולב	
סיכום תוצאות נפילה למתקן						
לא מתקבל			מתקבל			
37,40			35-39			
						

GSI-12.00.25/1 (10-20)

****ממצאי הבדיקה נכונים לזמן הבדיקה בלבד****


© כל זכויות היוצרים במסמך זה שייכות ושמורות לגבי שואף בע"מ

מעבדה ראשית: הירקון 34 א.ת. צפוני יבנה, ישראל, טל' 03-9605559 פקס' 03-9604160

E-mail: info@gabishoef.co.il www.gabishoef.co.il

עמוד 4 מתוך 5

דוח בדיקה מס' 67/53584

גורם נוסף שיכול להשפיע:		גובה נפילה חופשית (ס"מ)	רטיבות	גיל	תיאור המתקן הנבדק	סעיף 9.3 לנוהל מתקן 5
		100		ישן	נענוע קפיץ	
סיכום תוצאות נפילה למתקן						
לא מתקבל			מתקבל			
			41			
						



עמוד 5 מתוך 5
דוח בדיקה מס' 67/53584

פירוט תוצאות הנפילה:

מספרי נפילה

לפלט TRIAX

TRIAX2000 DATA ACQUISITION AND ANALYSIS REPORT

No.	Peak	HIC	Cm	Delta T	ANGLE	Date/Time	Comment
30	152	626	106	4.1	8	01/01/00 12:00a	
31	147	621	107	4.4	4	01/01/00 12:00a	
32	164	653	108	3.5	3	01/01/00 12:00a	
33	129	495	108	4.8	4	01/01/00 12:00a	
34	136	527	109	4.5	7	01/01/00 12:00a	
35	151	616	109	4.1	4	01/01/00 12:00a	
36	161	817	145	4.6	6	01/01/00 12:00a	
37	189	1027	150	3.9	8	01/01/00 12:00a	
38	137	550	111	4.6	3	01/01/00 12:00a	
39	169	879	148	4.3	8	01/01/00 12:00a	
40	198	1132	155	3.9	4	01/01/00 12:00a	
41	127	478	107	4.8	3	01/01/00 12:00a	

גרף זמן לתאוצה מפירוט הבדיקה

גרף זמן תאוצה של בדיקה מספר:

