

עמוד 1 מתוך 5
דוח בדיקה מס' 67/53588

ראשונה	מספר בדיקה:	פרטי ההזמנה
שם המזמין: א.ד מתקני משחק		

תיאור האתר

<p>שם האתר: גן ציבורי משמר הגבול - יהודה הלוי - קריית שמונה כמות מתקנים: 5 כמפורט בהמשך הדוח.</p>
--

מהות הבדיקה

<p>בדיקת בהתאם לדרישות התקן והנוהל המצוין: 1. Test Method 2, BS-EN-1177:2018 2. GSI - 12.00.25 - נוהל קביעת גובה נפילה קריטי במתקני חוץ בעלי משטחי ספיגה, באמצעות אימפקטור</p>
--



הערות


<p>בדיקה אשר בוצעה באתר, תקפה לתנאי אתר ואקלים שהיו רלוונטיים ליום הבדיקה, לכן אין להניח שתוצאות זהות יתקבלו תחת תנאים אחרים. לכן, לא ניתן להשתמש בתוצאות כדי להעיד על ביצועי המוצר תחת כל תנאי אחר או מיקום שונה.</p> <p>משטח מתקבל יהיה בעל HIC השווה או קטן מ 1000 ו g_{max} של לא יותר מ 200, בנפילה השווה לפחות לגובה נפילה חופשית המתאימה לציוד שעליו. ניתן להשתמש בדו"ח זה רק לוודא את ביצועי המשטח במצב הספציפית של זמן הבדיקה.</p>	<p>טמפרטורה: <u>18°C</u> לחות: <u>40%</u> חומר נבדק: <u>גומי סינתטי</u></p> <p>שם הבודק: <u>מקס יוריב</u></p> <p>תאריך הבדיקה: <u>17-03-2021</u> מאושר ע"י: <u>מרינה גרשקוביץ</u></p> <p>מסקנה: המשטח <u>עומד</u> בדרישות התקן.</p> <p>תוקף הבדיקה: <u>17-03-2026</u></p>
--	---



עמוד 2 מתוך 5

דוח בדיקה מס' 67/53588

גורם נוסף שיכול להשפיע:				גובה נפילה חופשית (ס"מ)	רטיבות	גיל	תיאור המתקן הנבדק	סעיף 9.3 לנוהל מתקן 1
				140-200		ישן	מתקן טיפוס	
סיכום תוצאות נפילה למתקן								
לא מתקבל				מתקבל				
				42-48				
								

גורם נוסף שיכול להשפיע:				גובה נפילה חופשית (ס"מ)	רטיבות	גיל	תיאור המתקן הנבדק	סעיף 9.3 לנוהל מתקן 2
				100		ישן	נענוע קפיץ	
סיכום תוצאות נפילה למתקן								
לא מתקבל				מתקבל				
				49				
								

GSI-12.00.25/1 (10-20)

****ממצאי הבדיקה נכונים לזמן הבדיקה בלבד****


© כל זכויות היוצרים במסמך זה שייכות ושמורות לגבי שואף בע"מ


מעבדה ראשית: הירקון 34 א.ת. צפוני יבנה, ישראל, טל' 03-9605559 פקס' 03-9604160

E-mail: info@gabishoef.co.il www.gabishoef.co.il

עמוד 3 מתוך 5


דוח בדיקה מס' 67/53588

גורם נוסף שיכול להשפיע:		גובה נפילה חופשית (ס"מ)	רטיבות	גיל	תיאור המתקן הנבדק	סעיף 9.3 לנוהל מתקן 3
		100		ישן	נענוע קפיץ	
סיכום תוצאות נפילה למתקן						
לא מתקבל			מתקבל			
			50			
						

גורם נוסף שיכול להשפיע:		גובה נפילה חופשית (ס"מ)	רטיבות	גיל	תיאור המתקן הנבדק	סעיף 9.3 לנוהל מתקן 4
		100		ישן	נענוע קפיץ	
סיכום תוצאות נפילה למתקן						
לא מתקבל			מתקבל			
			51			
						

עמוד 4 מתוך 5

דוח בדיקה מס' 67/53588

גורם נוסף שיכול להשפיע:		גובה נפילה חופשית (ס"מ)	רטיבות	גיל	תיאור המתקן הנבדק	סעיף 9.3 לנוהל מתקן 5
		100		ישן	נענוע קפיץ	
סיכום תוצאות נפילה למתקן						
לא מתקבל			מתקבל			
			52			
						

עמוד 5 מתוך 5
דוח בדיקה מס' 67/53588

פירוט תוצאות הנפילה:

מספרי נפילה

לפלט TRIAX

TRIAX2000 DATA ACQUISITION AND ANALYSIS REPORT

No.	Peak	HIC	Cm	Delta T	ANGLE	Date/Time	Comment
42	114	725	196	9.5	3	01/01/00 12:00a	
43	101	480	124	8.2	5	01/01/00 12:00a	
44	118	670	170	7.8	8	01/01/00 12:00a	
45	112	703	200	9.3	8	01/01/00 12:00a	
46	111	656	186	8.8	4	01/01/00 12:00a	
47	116	695	185	8.5	18	01/01/00 12:00a	
48	121	696	171	7.6	4	01/01/00 12:00a	
49	108	457	105	6.7	6	01/01/00 12:00a	
50	125	565	105	5.8	1	01/01/00 12:00a	
51	103	414	107	6.8	2	01/01/00 12:00a	
52	120	530	112	6.0	8	01/01/00 12:00a	

גרף זמן לתאוצה מפירוט הבדיקה

גרף זמן תאוצה של בדיקה מספר:

