

עמוד 1 מתוך 5
דוח בדיקה מס' 67/53596

ראשונה	מספר בדיקה:	פרטי ההזמנה
שם המזמין: א.ד מתקני משחק		

תיאור האתר

<p>שם האתר: גן ציבורי תל חי- תל חי 56 – קריית שמונה כמות מתקנים: 5 כמפורט בהמשך הדוח.</p>
--

מהות הבדיקה

<p>בדיקת בהתאם לדרישות התקן והנוהל המצוין: 1. Test Method 2, BS-EN-1177:2018 2. GSI - 12.00.25 - נוהל קביעת גובה נפילה קריטי במתקני חוץ בעלי משטחי ספיגה, באמצעות אימפקטור</p>
--

הערות

בדיקה אשר בוצעה באתר, תקפה לתנאי אתר ואקלים שהיו רלוונטיים ליום הבדיקה, לכן אין להניח שתוצאות זהות יתקבלו תחת תנאים אחרים. לכן, לא ניתן להשתמש בתוצאות כדי להעיד על ביצועי המוצר תחת כל תנאי אחר או מיקום שונה.

משטח מתקבל יהיה בעל HIC השווה או קטן מ 1000 ו g_{max} של לא יותר מ 200, בנפילה השווה לפחות לגובה נפילה חופשית המתאימה לציוד שעליו. ניתן להשתמש בדו"ח זה רק לוודא את ביצועי המשטח במצב הספציפית של זמן הבדיקה.

טמפרטורה: 17°C לחות: 40%
חומר נבדק: דשא סינתטי

שם הבודק: מקס יוריב

תאריך הבדיקה: **18-03-2021**
מאושר ע"י: **מרינה גרשקוביץ**



מסקנה: המשטח לא עומד בדרישות התקן.


תוקף הבדיקה:

הערה: חיבור של הדשא נותק בתפר. נדרש לחברו בחזרה.





עמוד 2 מתוך 5
דוח בדיקה מס' 67/53596

גורם נוסף שיכול להשפיע:		גובה נפילה חופשית (ס"מ)	רטיבות	גיל	תיאור המתקן הנבדק	סעיף 9.3 לנוהל מתקן 1
		100		ישן	מתקן משולב	
סיכום תוצאות נפילה למתקן						
לא מתקבל			מתקבל			
			1-5			
						

גורם נוסף שיכול להשפיע:		גובה נפילה חופשית (ס"מ)	רטיבות	גיל	תיאור המתקן הנבדק	סעיף 9.3 לנוהל מתקן 2	
		100		ישן	נענוע קפיץ		
סיכום תוצאות נפילה למתקן							
לא מתקבל			מתקבל				
			6				
							

עמוד 3 מתוך 5
דוח בדיקה מס' 67/53596

גורם נוסף שיכול להשפיע:		גובה נפילה חופשית (ס"מ)	רטיבות	גיל	תיאור המתקן הנבדק	סעיף 9.3 לנוהל מתקן 3
		100		ישן	נענוע קפיץ	
סיכום תוצאות נפילה למתקן						
לא מתקבל			מתקבל			
			7			
						

גורם נוסף שיכול להשפיע:		גובה נפילה חופשית (ס"מ)	רטיבות	גיל	תיאור המתקן הנבדק	סעיף 9.3 לנוהל מתקן 4
		100		ישן	קרוסלה	
סיכום תוצאות נפילה למתקן						
לא מתקבל			מתקבל			
			8,9			
						

עמוד 4 מתוך 5

דוח בדיקה מס' 67/53596

גורם נוסף שיכול להשפיע:		גובה נפילה חופשית (ס"מ)	רטיבות	גיל	תיאור המתקן הנבדק	סעיף 9.3 לנוהל מתקן 5
		100		ישן	עלה ורד	
סיכום תוצאות נפילה למתקן						
לא מתקבל			מתקבל			
			10,11			
						



עמוד 5 מתוך 5
דוח בדיקה מס' 67/53596

פירוט תוצאות הנפילה:

מספרי נפילה

לפלט TRIAX

TRIAx2000 DATA ACQUISITION AND ANALYSIS REPORT

No.	Peak	HIC	Cm	Delta T	ANGLE	Date/Time	Comment
1	121	431	107	5.1	2	01/01/00 12:00a	
2	98	311	102	5.8	4	01/01/00 12:00a	
3	112	402	106	5.5	4	01/01/00 12:00a	
4	107	394	104	5.7	5	01/01/00 12:00a	
5	106	347	95	5.7	8	01/01/00 12:00a	
6	106	376	106	5.9	5	01/01/00 12:00a	
7	110	387	108	5.6	4	01/01/00 12:00a	
8	108	387	106	5.7	7	01/01/00 12:00a	
9	112	374	108	5.3	2	01/01/00 12:00a	
10	104	375	109	6.0	2	01/01/00 12:00a	
11	119	458	108	5.2	10	01/01/00 12:00a	

גרף זמן לתאוצה מפירוט הבדיקה

גרף זמן תאוצה של בדיקה מספר:

Deceleration vs. Time for Drop #8 - 1/1/00 12:00am
 Peak: 106 HIC: 376 Delta T: 5.9 ms

