

עמוד 1 מתוך 5
דוח בדיקה מס' 67/53593

ראשונה	מספר בדיקה:	פרטי ההזמנה
שם המזמין: א.ד מתקני משחק		

תיאור האתר

שם האתר: גן ציבורי צמרת הגליל - קק"ל - קריית שמונה כמות מתקנים: 5 כמפורט בהמשך הדוח.


מהות הבדיקה


בדיקת בהתאם לדרישות התקן והנוהל המצוין: 1. Test Method 2, BS-EN-1177:2018 2. GSI - 12.00.25 - נוהל קביעת גובה נפילה קריטי במתקני חוץ בעלי משטחי ספיגה, באמצעות אימפקטור

הערות


<p>בדיקה אשר בוצעה באתר, תקפה לתנאי אתר ואקלים שהיו רלוונטיים ליום הבדיקה, לכן אין להניח שתוצאות זהות יתקבלו תחת תנאים אחרים. לכן, לא ניתן להשתמש בתוצאות כדי להעיד על ביצועי המוצר תחת כל תנאי אחר או מיקום שונה.</p> <p>משטח מתקבל יהיה בעל HIC השווה או קטן מ 1000 ו g_{max} של לא יותר מ 200, בנפילה השווה לפחות לגובה נפילה חופשית המתאימה לציוד שעליו. ניתן להשתמש בדו"ח זה רק לוודא את ביצועי המשטח במצב הספציפית של זמן הבדיקה.</p> <p>טמפרטורה: <u>17°C</u> לחות: <u>40%</u> חומר נבדק: <u>דשא סינתטי</u></p> <p>שם הבודק: <u>מקס יוריב</u></p> <p>תאריך הבדיקה: <u>18-03-2021</u> מאושר ע"י: <u>מרונה גרשקוביץ</u></p> <p>מסקנה: המשטח <u>לא עומד</u> בדרישות התקן. תוקף הבדיקה:</p>	
---	---


עמוד 2 מתוך 5
דוח בדיקה מס' 67/53593

גורם נוסף שיכול להשפיע:				גובה נפילה חופשית (ס"מ)	רטיבות	גיל	תיאור המתקן הנבדק	סעיף 9.3 לנוהל מתקן 1
				100		ישן	קן ציפורי	
סיכום תוצאות נפילה למתקן								
לא מתקבל				מתקבל				
				28,29				
								

גורם נוסף שיכול להשפיע:				גובה נפילה חופשית (ס"מ)	רטיבות	גיל	תיאור המתקן הנבדק	סעיף 9.3 לנוהל מתקן 2
				100		ישן	מתקן משולב	
סיכום תוצאות נפילה למתקן								
לא מתקבל				מתקבל				
32-35				30,31,36				
								

עמוד 3 מתוך 5
דוח בדיקה מס' 67/53593

סעיף 9.3 לנוהל	תיאור המתקן הנבדק	גיל	רטיבות	גובה נפילה חופשית (ס"מ)	גורם נוסף שיכול להשפיע:
מתקן 3	נענוע קפיץ	ישן		100	
	סיכום תוצאות נפילה למתקן				
	מתקבל	לא מתקבל			
	37				
					

סעיף 9.3 לנוהל	תיאור המתקן הנבדק	גיל	רטיבות	גובה נפילה חופשית (ס"מ)	גורם נוסף שיכול להשפיע:
מתקן 4	נענוע קפיץ	ישן		100	
	סיכום תוצאות נפילה למתקן				
	מתקבל	לא מתקבל			
	38				
					

עמוד 4 מתוך 5

דוח בדיקה מס' 67/53593

גורם נוסף שיכול להשפיע:		גובה נפילה חופשית (ס"מ)	רטיבות	גיל	תיאור המתקן הנבדק	סעיף 9.3 לנוהל מתקן 5
		100		ישן	נענוע קפיץ	
סיכום תוצאות נפילה למתקן						
לא מתקבל			מתקבל			
			39			
						

עמוד 5 מתוך 5
דוח בדיקה מס' 67/53593

פירוט תוצאות הנפילה:

מספרי נפילה

לפלט TRIAX

TRIAX2000 DATA ACQUISITION AND ANALYSIS REPORT

No.	Peak	HIC	Cm	Delta T	ANGLE	Date/Time	Comment
28	132	551	111	5.2	6	01/01/00 12:00a	
29	123	479	109	5.3	1	01/01/00 12:00a	
30	144	591	109	4.5	7	01/01/00 12:00a	
31	130	602	156	5.8	6	01/01/00 12:00a	
32	185	1090	171	4.5	4	01/01/00 12:00a	
33	226	1401	171	3.4	5	01/01/00 12:00a	
34	199	1085	163	3.6	6	01/01/00 12:00a	
35	218	1291	158	3.5	5	01/01/00 12:00a	
36	151	623	105	4.3	5	01/01/00 12:00a	
37	117	435	108	5.6	3	01/01/00 12:00a	
38	138	558	107	4.6	3	01/01/00 12:00a	
39	113	422	109	5.8	6	01/01/00 12:00a	

גרף זמן תאוצה מפירוט הבדיקה

גרף זמן תאוצה של בדיקה מספר:

