

עמוד 1 מתוך 7

דוח בדיקה מס' 67/7213
מס' דף עבודה 99598

פרטי ההזמנה

שם הלקוח: א.ד מתקני משחק בע"מ	
כתובת: נתניה שד' בינימין 60 ת.ד 6	סוג: בדיקה ראשונה

תיאור האתר

שם האתר וכתובתו: גן ציבורי 25 תל חי 56 רחוב שדרות תל חי 56 קריית שמונה
כמות מתקנים: 5

מהות הבדיקה - בדיקה שנתית עיקרית (בדיקה שנתית) - תקן חדש

בבדיקה בהתאם לדרישות תקן ת"י 1498 מהדורה 2006 בחלקים המפורטים להלן:
חלק 1 - סעיפים: 4.2.4.1-4.2.4.4, 4.2.4.7, 4.2.4.6, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.9.1-4.2.12.3, 4.2.13, 7, טבלה 1, טבלה 2, טבלה 3, טבלה 4, מוסף ד'.
חלק 2 סעיף 4, חלק 3 סעיף 4, טבלה 1, טבלה 2, חלק 4 סעיף 4, חלק 5 סעיפים 5,6, חלק 6 סעיפים 4,5, חלק 7 סעיף ג.2.6, חלק 8 סעיפים 2.3, 3.1.

מהות הבדיקה - בדיקה שנתית עיקרית (בדיקה שנתית) - תקן ישן

בדיקה חלקית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498 "מתקני משחקים" – בחלקים המפורטים להלן:
חלק מס' 1 משנת 2000 סעיפים 4, 8
חלק מס' 2 משנת 1997 כולל ג"ת משנת 2000 ומשנת 2001, סעיפים 5.1, 5.2, 6, 7.1, 7.2, 7.3, 8.1, 8.2, 8.4, 8.5, 8.7, 9, 10, 11.
חלק מס' 3 משנת 1994 סעיף 4.
חלק מס' 4 משנת 1994 כולל ג"ת משנת 2000 ומשנת 2001 סעיפים 4.2, טבלה 2.
חלק מס' 5 משנת 1994 כולל ג"ת משנת 1998 ומשנת 2000 סעיף 4, 5.

הערות:

סיכום כללי

המתקנים הבאים מתאימים לדרישות התקן ת"י 1498 בסעיפים המופיעים במהות הבדיקה.
כיסוי השטח וגיל המשתמשים לכל מתקן מתוארים בטבלת הסיכום.
על מתקני משחקים חלה חובת תו תקן, בעל המתקן נדרש לתחזק את המתקנים באמצעות גוף בעל היתר ממכון התקנים.

GSI 12.00.15/9 08-21

העבודה בוצעה תחת תקן ההסמכה ISO/IEC 17020 והשימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי. אי וודאות הבדיקה לא נלקחה בחשבון בקביעת תואמות לתקן/מפרט.

© כל זכויות היוצרים במסמך זה שייכות ושורות לגבי שואף בע"מ



עמוד 2 מתוך 7

דוח בדיקה מס' 67/7213
מס' דף עבודה 99598

טבלת סיכום

מתקן	שטח כיסוי	גיל המשתמש	תקן	יצרן	סטטוס	הערה
1	דשא סינטטי	כל הגילאים	חדש	לא ידוע	מתאים	
2	דשא סינטטי	כל הגילאים	חדש	פיברן	מתאים	
3	דשא סינטטי	כל הגילאים	חדש	לא ידוע	מתאים	
4	דשא סינטטי	מעל גיל 4 שנים	ישן	לא ידוע	מתאים	
5	דשא סינטטי	מעל גיל 4 שנים	ישן	לא ידוע	מתאים	



תאריך הוצאת הדוח: 07/06/2022

01/06/2022

תאריך הבדיקה:

מאשר הדוח:

אור מלכה

שם הבודק:

01/06/2023

תוקף הבדיקה:



GSI 12.00.15/9 08-21

העבודה בוצעה תחת תקן ההסמכה ISO/IEC 17020 והשימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי. אי וודאות הבדיקה לא נלקחה בחשבון בקביעת תואמות לתקן/ מפרט.

© כל זכויות היוצרים במסמך זה שייכות ושורות לגבי שואף בע"מ



עמוד 3 מתוך 7

67/7213
99598

דוח בדיקה מס'
מס' דף עבודה

מתקן נענוע קפיץ ספירלי

מתקן מס' 1



GSI 12.00.15/9 08-21

העבודה בוצעה תחת תקן ההסמכה ISO/IEC 17020 והשימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי. אי וודאות הבדיקה לא נלקחה בחשבון בקביעת תוצאות לתקן/ מפרט.

© כל זכויות היוצרים במסמך זה שייכות ושומרות לגבי שואף בט"מ



עמוד 4 מתוך 7

דוח בדיקה מס' 67/7213
מס' דף עבודה 99598

מתקן משולב ממתכת בעל מגדל אחד מתקן מס' 2



סוג הגגון	סוג המפלס	רגליים	גובה המפלס (ס"מ)	רכיבים המורכבים במגדל	סוג החיבור למגדל הבא
מפלסטיק	מרובע	ארבע רגליים ממתכת	90	קיר טיפוס עמוד בורגי מגלשה ישרה מפלסטיק מנהרת זחילה עם סולם	

GSI 12.00.15/9 08-21

העבודה בוצעה תחת תקן ההסמכה ISO/IEC 17020 והשימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי. אי וודאות הבדיקה לא נלקחה בחשבון בקביעת תוצאות לתקן/ מפרט.

© כל זכויות היוצרים במסמך זה שייכות ושומרות לגבי שואף בע"מ



עמוד 5 מתוך 7

67/7213
99598

דוח בדיקה מס'
מס' דף עבודה

מתקן נענוע קפיץ ספירלי

מתקן מס' 3



GSI 12.00.15/9 08-21

העבודה בוצעה תחת תקן ההסמכה ISO/IEC 17020 והשימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי. אי וודאות הבדיקה לא נלקחה בחשבון בקביעת תוצאות לתקן/ מפרט.

© כל זכויות היוצרים במסמך זה נשייכות ושמויות לגבי שואף בע"מ



עמוד 6 מתוך 7

67/7213 דוח בדיקה מס'
99598 מס' דף עבודה

מתקן מס' 4 אחר מתקן נענוע קפיץ עמידה



GSI 12.00.15/9 08-21

העבודה בוצעה תחת תקן ההסמכה ISO/IEC 17020 והשימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי. אי וודאות הבדיקה לא נלקחה בחשבון בקביעת תוצאות לתקן/ מפרט.

© כל זכויות היוצרים במסמך זה שייכות ושומרוה לגבי שואף בע"מ



עמוד 7 מתוך 7

67/7213 דוח בדיקה מס'
99598 מס' דף עבודה

מתקן מס' 5 מתקן עלה ורד



GSI 12.00.15/9 08-21

העבודה בוצעה תחת תקן ההסמכה ISO/IEC 17020 והשימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי. אי וודאות הבדיקה לא נלקחה בחשבון בקביעת תוצאות לתקן/ מפרט.

© כל זכויות היוצרים במסמך זה נשייכות ושומרות לגבי שואף בע"מ

