

עמוד 1 מתוך 5
דוח בדיקה מס' 67/53583

ראשונה	מספר בדיקה:	פרטי ההזמנה
שם המזמין: א.ד מתקני משחק		

תיאור האתר

שם האתר: גן ציבורי דן – דן 10 – קריית שמונה כמות מתקנים: 5 כמפורט בהמשך הדוח.
--

מהות הבדיקה

בדיקת בהתאם לדרישות התקן והנוהל המצוין: 1. Test Method 2, BS-EN-1177:2018 2. GSI - 12.00.25 - נוהל קביעת גובה נפילה קריטי במתקני חוץ בעלי משטחי ספיגה, באמצעות אימפקטור

הערות

בדיקה אשר בוצעה באתר, תקפה לתנאי אתר ואקלים שהיו רלוונטיים ליום הבדיקה, לכן אין להניח שתוצאות זהות יתקבלו תחת תנאים אחרים. לכן, לא ניתן להשתמש בתוצאות כדי להעיד על ביצועי המוצר תחת כל תנאי אחר או מיקום שונה.

משטח מתקבל יהיה בעל HIC השווה או קטן מ 1000 ו g_{max} של לא יותר מ 200, בנפילה השווה לפחות לגובה נפילה חופשית המתאימה לציוד שעליו. ניתן להשתמש בדו"ח זה רק לוודא את ביצועי המשטח במצב הספציפית של זמן הבדיקה.



טמפרטורה: 20°C לחות: 40%
 חומר נבדק: גומי/דשא סינתטי

שם הבודק: מקס יוריב


תאריך הבדיקה: 17-03-2021
 מאושר ע"י: מרינה גרשקוביץ

מסקנה: המשטח עומד בדרישות התקן.

תוקף הבדיקה: 17-03-2026

עמוד 2 מתוך 5
דוח בדיקה מס' 67/53583

גורם נוסף שיכול להשפיע:		גובה נפילה חופשית (ס"מ)	רטיבות	גיל	תיאור המתקן הנבדק	סעיף 9.3 לנוהל מתקן 1
		100		ישן	מתקן משולב	
סיכום תוצאות נפילה למתקן						
לא מתקבל			מתקבל			
			16-20			
						

גורם נוסף שיכול להשפיע:		גובה נפילה חופשית (ס"מ)	רטיבות	גיל	תיאור המתקן הנבדק	סעיף 9.3 לנוהל מתקן 2
		100		ישן	קן ציפורי	
סיכום תוצאות נפילה למתקן						
לא מתקבל			מתקבל			
			21,22			
						

GSI-12.00.25/1 (10-20)

****ממצאי הבדיקה נכונים לזמן הבדיקה בלבד****


© כל זכויות היוצרים במסמך זה שייכות ושמורות לגבי שואף בע"מ


מעבדה ראשית: הירקון 34 א.ת. צפוני יבנה, ישראל, טל' 03-9605559 פקס' 03-9604160

E-mail: info@gabishoef.co.il www.gabishoef.co.il

עמוד 3 מתוך 5

דוח בדיקה מס' 67/53583

גורם נוסף שיכול להשפיע:		גובה נפילה חופשית (ס"מ)	רטיבות	גיל	תיאור המתקן הנבדק	סעיף 9.3 לנוהל מתקן 3
		100		ישן	נענוע קפיץ	
סיכום תוצאות נפילה למתקן						
לא מתקבל			מתקבל			
			23			
						



גורם נוסף שיכול להשפיע:		גובה נפילה חופשית (ס"מ)	רטיבות	גיל	תיאור המתקן הנבדק	סעיף 9.3 לנוהל מתקן 4
		100		ישן	נענוע קפיץ	
סיכום תוצאות נפילה למתקן						
לא מתקבל			מתקבל			
			24			
						



גבי שואף בע"מ - בדיקות לא הורסות ופיקוח איכות
GABI SHOEF LTD. - N.D.T. and Quality Control

עמוד 4 מתוך 5

דוח בדיקה מס' 67/53583

גורם נוסף שיכול להשפיע:		גובה נפילה חופשית (ס"מ)	רטיבות	גיל	תיאור המתקן הנבדק	סעיף 9.3 לנוהל מתקן 5
		140-200		ישן	מתקן טיפוס	
סיכום תוצאות נפילה למתקן						
לא מתקבל			מתקבל			
			25-29			
						

עמוד 5 מתוך 5
דוח בדיקה מס' 67/53583

פירוט תוצאות הנפילה:

מספרי נפילה

לפלט TRIAX

TRIAX2000 DATA ACQUISITION AND ANALYSIS REPORT

No.	Peak	HIC	Cm	Delta T	ANGLE	Date/Time	Comment
16	161	806	106	4.4	3	01/01/00 12:00a	
17	151	734	108	4.7	3	01/01/00 12:00a	
18	135	578	100	4.9	7	01/01/00 12:00a	
19	148	704	109	4.7	4	01/01/00 12:00a	
20	134	581	103	5.1	2	01/01/00 12:00a	
21	138	635	105	5.0	4	01/01/00 12:00a	
22	144	664	111	4.7	4	01/01/00 12:00a	
23	156	768	106	4.5	8	01/01/00 12:00a	
24	160	793	104	4.3	6	01/01/00 12:00a	
25	134	830	184	7.0	4	01/01/00 12:00a	
26	139	849	194	6.7	10	01/01/00 12:00a	
27	127	811	209	7.7	9	01/01/00 12:00a	
28	142	834	173	6.3	1	01/01/00 12:00a	
29	144	665	121	4.9	7	01/01/00 12:00a	

גרף זמן לתאוצה מפירוט הבדיקה

גרף זמן תאוצה של בדיקה מספר:

Deceleration vs. Time for Drop #23 - 1/1/00 12:00am
 Peak: 168 HIC: 788 Delta T: 4.6 ms

