

עמוד 1 מתוך 4  
**דוח בדיקה מס' 67/53585**

ראשונה	מספר בדיקה:	פרטי ההזמנה
<b>שם המזמין: א.ד מתקני משחק</b>		

**תיאור האתר**

שם האתר: **גן ציבורי יוסף משש- יוסף משש - קריית שמונה**  
 כמות מתקנים: **4** כמפורט בהמשך הדוח.

**מהות הבדיקה**

בדיקת בהתאם לדרישות התקן והנוהל המצוין:  
 1. Test Method 2, BS-EN-1177:2018  
 2. GSI - 12.00.25 - נוהל קביעת גובה נפילה קריטי במתקני חוץ בעלי משטחי ספיגה, באמצעות אימפקטור

**הערות**

בדיקה אשר בוצעה באתר, תקפה לתנאי אתר ואקלים שהיו רלוונטיים ליום הבדיקה, לכן אין להניח שתוצאות זהות יתקבלו תחת תנאים אחרים. לכן, לא ניתן להשתמש בתוצאות כדי להעיד על ביצועי המוצר תחת כל תנאי אחר או מיקום שונה.  
 משטח מתקבל יהיה בעל HIC השווה או קטן מ 1000 ו  $g_{max}$  של לא יותר מ 200, בנפילה השווה לפחות לגובה נפילה חופשית המתאימה לציוד שעליו. ניתן להשתמש בדו"ח זה רק לוודא את ביצועי המשטח במצב הספציפית של זמן הבדיקה.



טמפרטורה: 20°C לחות: 40%  
 חומר נבדק: גומי סינתטי

שם הבודק: מקס יוריב

תאריך הבדיקה: 17-03-2021  
 מאושר ע"י: מרינה גרשקוביץ


מסקנה: המשטח עומד בדרישות התקן.

תוקף הבדיקה: 17-03-2026

עמוד 2 מתוך 4

**דוח בדיקה מס' 67/53585**

גורם נוסף שיכול להשפיע:		גובה נפילה חופשית (ס"מ)	רטיבות	גיל	תיאור המתקן הנבדק	סעיף 9.3 לנוהל <b>מתקן 1</b>
		100		ישן	קן ציפורי	
<b>סיכום תוצאות נפילה למתקן</b>						
לא מתקבל			מתקבל			
			53,54			
						

גורם נוסף שיכול להשפיע:		גובה נפילה חופשית (ס"מ)	רטיבות	גיל	תיאור המתקן הנבדק	סעיף 9.3 לנוהל <b>מתקן 2</b>
		100		ישן	עלה ורד	
<b>סיכום תוצאות נפילה למתקן</b>						
לא מתקבל			מתקבל			
			55,56			
						

GSI-12.00.25/1 (10-20)

\*\*\*\*ממצאי הבדיקה נכונים לזמן הבדיקה בלבד\*\*\*\*

© כל זכויות היוצרים במסמך זה שייכות ושמורות לגבי שואף בע"מ

מעבדה ראשית: הירקון 34 א.ת. צפוני יבנה, ישראל, טל' 03-9605559 פקס' 03-9604160

E-mail: [info@gabishoef.co.il](mailto:info@gabishoef.co.il) [www.gabishoef.co.il](http://www.gabishoef.co.il)




גבי שואף בע"מ - בדיקות לא הורסות ופיקוח איכות

GABI SHOEF LTD. - N.D.T. and Quality Control

עמוד 3 מתוך 4

דוח בדיקה מס' 67/53585

סעיף 9.3 לנוהל	תיאור המתקן הנבדק	גיל	רטיבות	גובה נפילה חופשית (ס"מ)	גורם נוסף שיכול להשפיע:
מתקן 3	נענוע קפיץ	ישן		100	
	<b>סיכום תוצאות נפילה למתקן</b>				
	מתקבל	לא מתקבל			
	57				
					

סעיף 9.3 לנוהל	תיאור המתקן הנבדק	גיל	רטיבות	גובה נפילה חופשית (ס"מ)	גורם נוסף שיכול להשפיע:
מתקן 4	מתקן משולב	ישן		100	
	<b>סיכום תוצאות נפילה למתקן</b>				
	מתקבל	לא מתקבל			
	58-63				
					

GSI-12.00.25/1 (10-20)

\*\*\*\*ממצאי הבדיקה נכונים לזמן הבדיקה בלבד\*\*\*\*

© כל זכויות היוצרים במסמך זה שייכות ושמורות לגבי שואף בע"מ

מעבדה ראשית: הירקון 34 א.ת. צפוני יבנה, ישראל, טל' 03-9605559 פקס' 03-9604160

E-mail: [info@gabishoef.co.il](mailto:info@gabishoef.co.il) [www.gabishoef.co.il](http://www.gabishoef.co.il)

עמוד 4 מתוך 4  
**דוח בדיקה מס' 67/53585**

**פירוט תוצאות הנפילה:**

**מספרי נפילה**

**לפלט TRIAX**

**TRIAX2000 DATA ACQUISITION AND ANALYSIS REPORT**

No.	Peak	HIC	Cm	Delta T	ANGLE	Date/Time	Comment
53	122	597	108	6.5	0	01/01/00 12:00a	
54	119	552	110	6.3	6	01/01/00 12:00a	
55	138	662	110	5.3	7	01/01/00 12:00a	
56	112	479	107	6.5	5	01/01/00 12:00a	
57	141	677	113	5.1	3	01/01/00 12:00a	
58	127	595	108	5.8	5	01/01/00 12:00a	
59	90	339	100	7.6	6	01/01/00 12:00a	
60	88	355	102	8.6	4	01/01/00 12:00a	
61	115	632	147	7.7	1	01/01/00 12:00a	
62	119	504	104	5.8	4	01/01/00 12:00a	
63	106	430	103	6.6	8	01/01/00 12:00a	

**גרף זמן לתאוצה מפירוט הבדיקה**

**גרף זמן תאוצה של בדיקה מספר:**

