

עמוד 1 מתוך 4  
**דוח בדיקה מס' 67/53589**

ראשונה	מספר בדיקה:	פרטי ההזמנה
<b>שם המזמין: א.ד מתקני משחק</b>		

**תיאור האתר**

שם האתר: **גן כושר משמר הגבול- יהודה הלוי 15 - קריית שמונה**  
 כמות מתקנים: **4** כמפורט בהמשך הדוח.

**מהות הבדיקה**

בדיקת בהתאם לדרישות התקן והנוהל המצוין:  
 1. Test Method 2, BS-EN-1177:2018  
 2. GSI - 12.00.25 - נוהל קביעת גובה נפילה קריטי במתקני חוץ בעלי משטחי ספיגה, באמצעות אימפקטור

**הערות**

בדיקה אשר בוצעה באתר, תקפה לתנאי אתר ואקלים שהיו רלוונטיים ליום הבדיקה, לכן אין להניח שתוצאות זהות יתקבלו תחת תנאים אחרים. לכן, לא ניתן להשתמש בתוצאות כדי להעיד על ביצועי המוצר תחת כל תנאי אחר או מיקום שונה.

משטח מתקבל יהיה בעל HIC השווה או קטן מ 1000 ו  $g_{max}$  של לא יותר מ 200, בנפילה השווה לפחות לגובה נפילה חופשית המתאימה לציוד שעליו. ניתן להשתמש בדו"ח זה רק לוודא את ביצועי המשטח במצב הספציפית של זמן הבדיקה.



טמפרטורה: 20°C לחות: 40%  
 חומר נבדק: גומי סינתטי

שם הבודק: מקס יוריב


תאריך הבדיקה: 17-03-2021  
 מאושר ע"י: מרונה גרשקוביץ


מסקנה: המשטח עומד בדרישות התקן.

תוקף הבדיקה: 17-03-2026

עמוד 2 מתוך 4


**דוח בדיקה מס' 67/53589**


גורם נוסף שיכול להשפיע:				גובה נפילה חופשית (ס"מ)	רטיבות	גיל	תיאור המתקן הנבדק	סעיף 9.3 לנוהל <b>מתקן 1</b>
				100		ישן	מתקן כתפיים	
<b>סיכום תוצאות נפילה למתקן</b>								
לא מתקבל				מתקבל				
				64				
								

גורם נוסף שיכול להשפיע:				גובה נפילה חופשית (ס"מ)	רטיבות	גיל	תיאור המתקן הנבדק	סעיף 9.3 לנוהל <b>מתקן 2</b>
				100		ישן	מתקן טרי סטפ	
<b>סיכום תוצאות נפילה למתקן</b>								
לא מתקבל				מתקבל				
				65				
								

עמוד 3 מתוך 4

**דוח בדיקה מס' 67/53589**

גורם נוסף שיכול להשפיע:		גובה נפילה חופשית (ס"מ)	רטיבות	גיל	תיאור המתקן הנבדק	סעיף 9.3 לנהל <b>מתקן 3</b>
		100		ישן	מתקן כתפיים	
<b>סיכום תוצאות נפילה למתקן</b>						
לא מתקבל			מתקבל			
			66			
						

גורם נוסף שיכול להשפיע:		גובה נפילה חופשית (ס"מ)	רטיבות	גיל	תיאור המתקן הנבדק	סעיף 9.3 לנהל <b>מתקן 4</b>
		100		ישן	מתקן כתפיים	
<b>סיכום תוצאות נפילה למתקן</b>						
לא מתקבל			מתקבל			
			67			
						

עמוד 4 מתוך 4  
**דוח בדיקה מס' 67/53589**

**פירוט תוצאות הנפילה:**

**מספרי נפילה**

**לפלט TRIAX**

**TRIAX2000 DATA ACQUISITION AND ANALYSIS REPORT**

No.	Peak	HIC	Cm	Delta T	ANGLE	Date/Time	Comment
64	140	701	108	5.4	3	01/01/00 12:00a	
65	152	757	110	4.7	8	01/01/00 12:00a	
66	131	621	111	5.7	3	01/01/00 12:00a	
67	130	590	105	5.5	7	01/01/00 12:00a	

**גרף זמן לתאוצה מפירוט הבדיקה**

**גרף זמן תאוצה של בדיקה מספר:**

Deceleration vs. Time for Drop #66 - 1/1/00 12:00am

Peak: 131 HIC: 621 Delta T: 5.7 ms

