

עמוד 1 מתוך 4  
**דוח בדיקה מס' 67/53595**

ראשונה	מספר בדיקה:	פרטי ההזמנה
<b>שם המזמין: א.ד מתקני משחק</b>		

**תיאור האתר**

<p>שם האתר: <b>גן ציבורי יוסף שפרינצק - יוסף שפרינצק - קריית שמונה</b>  כמות מתקנים: <b>4</b> כמפורט בהמשך הדוח.</p>
--

**מהות הבדיקה**

<p>בדיקת בהתאם לדרישות התקן והנוהל המצוין:  1. Test Method 2, BS-EN-1177:2018  2. GSI - 12.00.25 - נוהל קביעת גובה נפילה קריטי במתקני חוץ בעלי משטחי ספיגה, באמצעות אימפקטור</p>
--

**הערות**

בדיקה אשר בוצעה באתר, תקפה לתנאי אתר ואקלים שהיו רלוונטיים ליום הבדיקה, לכן אין להניח שתוצאות זהות יתקבלו תחת תנאים אחרים. לכן, לא ניתן להשתמש בתוצאות כדי להעיד על ביצועי המוצר תחת כל תנאי אחר או מיקום שונה.

משטח מתקבל יהיה בעל HIC השווה או קטן מ 1000 ו  $g_{max}$  של לא יותר מ 200, בנפילה השווה לפחות לגובה נפילה חופשית המתאימה לציוד שעליו. ניתן להשתמש בדו"ח זה רק לוודא את ביצועי המשטח במצב הספציפית של זמן הבדיקה.



טמפרטורה: 17°C לחות: 40%  
חומר נבדק: דשא סינתטי

שם הבודק: מקס יוריב


תאריך הבדיקה: 18-03-2021  
מאושר ע"י: מרינה גרשקוביץ

מסקנה: המשטח עומד בדרישות התקן.

תוקף הבדיקה: 18-03-2026

עמוד 2 מתוך 4

**דוח בדיקה מס' 67/53595**

גורם נוסף שיכול להשפיע:		גובה נפילה חופשית (ס"מ)	רטיבות	גיל	תיאור המתקן הנבדק	סעיף 9.3 לנוהל <b>מתקן 1</b>
				ישן	נדנדות	
<b>סיכום תוצאות נפילה למתקן</b>						
לא מתקבל			מתקבל			
			12-17			
						

גורם נוסף שיכול להשפיע:		גובה נפילה חופשית (ס"מ)	רטיבות	גיל	תיאור המתקן הנבדק	סעיף 9.3 לנוהל <b>מתקן 2</b>
		100		ישן	מתקן משולב	
<b>סיכום תוצאות נפילה למתקן</b>						
לא מתקבל			מתקבל			
			18-24			
						

GSI-12.00.25/1 (10-20)


\*\*\*\*ממצאי הבדיקה נכונים לזמן הבדיקה בלבד\*\*\*\*


© כל זכויות היוצרים במסמך זה שייכות ושמורות לגבי שואף בע"מ

מעבדה ראשית: הירקון 34 א.ת. צפוני יבנה, ישראל, טל' 03-9605559 פקס' 03-9604160

E-mail: [info@gabishoef.co.il](mailto:info@gabishoef.co.il) [www.gabishoef.co.il](http://www.gabishoef.co.il)

עמוד 3 מתוך 4  
**דוח בדיקה מס' 67/53595**

סעיף 9.3 לנוהל	תיאור המתקן הנבדק	גיל	רטיבות	גובה נפילה חופשית (ס"מ)	גורם נוסף שיכול להשפיע:
<b>מתקן 3</b>	נענוע קפיץ	ישן		100	
	<b>סיכום תוצאות נפילה למתקן</b>				
	מתקבל	לא מתקבל			
	25				
					

סעיף 9.3 לנוהל	תיאור המתקן הנבדק	גיל	רטיבות	גובה נפילה חופשית (ס"מ)	גורם נוסף שיכול להשפיע:
<b>מתקן 4</b>	עלה ורד	ישן		100	
	<b>סיכום תוצאות נפילה למתקן</b>				
	מתקבל	לא מתקבל			
	26,27				
					

עמוד 4 מתוך 4  
דוח בדיקה מס' 67/53595

פירוט תוצאות הנפילה:

מספרי נפילה

לפלט TRIAX

TRIAx2000 DATA ACQUISITION AND ANALYSIS REPORT

No.	Peak	HIC	Cm	Delta T	ANGLE	Date/Time	Comment
12	157	721	101	4.4	7	01/01/00 12:00a	
13	155	680	106	4.1	7	01/01/00 12:00a	
14	156	669	106	4.0	4	01/01/00 12:00a	
15	163	717	108	3.8	4	01/01/00 12:00a	
16	140	590	110	4.6	4	01/01/00 12:00a	
17	140	578	107	4.4	7	01/01/00 12:00a	
18	97	377	109	7.1	5	01/01/00 12:00a	
19	171	783	112	3.8	0	01/01/00 12:00a	
20	117	554	140	6.5	6	01/01/00 12:00a	
21	146	877	180	6.0	6	01/01/00 12:00a	
22	138	556	105	4.5	8	01/01/00 12:00a	
23	156	642	104	3.9	5	01/01/00 12:00a	
24	109	375	95	5.5	7	01/01/00 12:00a	
25	138	576	109	4.6	7	01/01/00 12:00a	
26	141	560	103	4.3	4	01/01/00 12:00a	
27	139	557	106	4.5	3	01/01/00 12:00a	

גרף זמן לתאוצה מפירוט הבדיקה

גרף זמן תאוצה של בדיקה מספר:

Deceleration vs. Time for Drop #18 - 1/1/00 12:00am  
Peak: 97 HIC: 377 Delta T: 7.1 ms

