

דוח בדיקה מס' 67/82617  
עמוד 1 מתוך 5

<b>פרטי ההזמנה</b>	
שם הלקוח: <b>א.ד מתקני משחק</b>	כתובת: <b>שד' בינימין 60 ת.ד 6, נתניה</b>

**תיאור האתר**

שם האתר וכתובתו: <b>גן ציבורי האצ"ל, רחוב האצ"ל 28, קריית שמונה</b> כמות המתקנים: <b>5</b> כמפורט בהמשך הדוח
---

**מהות הבדיקה**

בדיקת בהתאם לדרישות התקן והנוהל המצוין: 1. Test Method 2, BS-EN-1177:2018 2. GSI - 12.00.25 - נוהל קביעת גובה נפילה קריטי במתקני חוץ בעלי משטחי ספיגה, באמצעות אימפקטור
---

בדיקה אשר בוצעה באתר, תקפה לתנאי אתר ואקלים שהיו רלוונטיים ליום הבדיקה, לכן אין להניח שתוצאות זהות יתקבלו תחת תנאים אחרים. לכן, לא ניתן להשתמש בתוצאות כדי להעיד על ביצועי המוצר תחת כל תנאי אחר או מיקום שונה.

תוקף הבדיקה ישים רק אם לא נעשו שינויים כלשהם בשטח כיסוי. על מתקני משחקים חלה חובת תו תקן, בעל המתקן נדרש לתחזק את המתקנים/ שטח כיסוי באמצעות גוף בעל היתר ממכון התקנים.

משטח מתקבל יהיה בעל HIC השווה או קטן מ 1000 או  $g_{max}$  של לא יותר מ 200, בנפילה השווה לפחות לגובה נפילה חופשית המתאימה לצידוד שעליו. ניתן להשתמש בדו"ח זה רק לוודא את ביצועי המשטח במצב הספציפית של זמן הבדיקה.

מסקנה: המשטח <u>עומד</u> בדרישות התקן.	חומר נבדק: <u>דשא סינטטי</u>	טמפרטורה: <b>34 C°</b> לחות: <b>36%</b>
--	------------------------------	---

<b>תמונה כללית</b> 	<b>16-06-2022</b>	<b>תאריך הבדיקה:</b>
	<b>19-06-2022</b>	<b>תאריך הדפסה:</b>
	<b>16-06-2027</b>	<b>תוקף הבדיקה:</b>
		<b>שם הבודק:</b>
		<b>מאשר הדוח:</b>

GSI-12.00.25/1 (05-22)


העבודה בוצעה תחת תקן ההסמכה ISO/IEC 17020 והשימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי.  
אי וודאות הבדיקה לא נלקחה בחשבון בקביעת תואמות לתקן/ מפרט.

© כל זכויות היוצרים במסמך זה שייכות ושמורות לגבי שואף בע"מ



דוח בדיקה מס' 67/82617  
עמוד 2 מתוך 5

סעיף 9.3 למהל		גורם נוסף שיכול להשפיע:	גובה נפילה חופשית (ס"מ)	רטיבות	גיל	תיאור המתקן הנבדק
מתקן 1			90-100		ישן	מתקן משולב
		<b>סיכום תוצאות נפילה למתקן</b>				
		לא מתקבל	מתקבל			
			51-56			
						

סעיף 9.3 למהל		גורם נוסף שיכול להשפיע:	גובה נפילה חופשית (ס"מ)	רטיבות	גיל	תיאור המתקן הנבדק
מתקן 2			100		ישן	עלה ורד
		<b>סיכום תוצאות נפילה למתקן</b>				
		לא מתקבל	מתקבל			
			57,58			
						

GSI-12.00.25/1 (05-22)


העבודה בוצעה תחת תקן ההסמכה ISO/IEC 17020 והשימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי.  
אי וודאות הבדיקה לא נלקחה בחשבון בקביעת תואמות לתקן/ מפרט.

© כל זכויות היוצרים במסמך זה שייכות ושמורות לגבי שואף בע"מ



דוח בדיקה מס' 67/82617  
עמוד 3 מתוך 5

סעיף 9.3 לנהל		תיאור המתקן הנבדק	גיל	רטיבות	גובה נפילה חופשית (ס"מ)	גורם נוסף שיכול להשפיע:
מתקן 3		ערסל נדנדה	ישן		120-130	
		<b>סיכום תוצאות נפילה למתקן</b>				
		מתקבל	לא מתקבל			
		59,60				
						

סעיף 9.3 לנהל		תיאור המתקן הנבדק	גיל	רטיבות	גובה נפילה חופשית (ס"מ)	גורם נוסף שיכול להשפיע:
מתקן 4		נענוע קפיץ	ישן		100	
		<b>סיכום תוצאות נפילה למתקן</b>				
		מתקבל	לא מתקבל			
		61				
						

GSI-12.00.25/1 (05-22)

העבודה בוצעה תחת תקן ההסמכה ISO/IEC 17020 והשימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי.  
אי וודאות הבדיקה לא נלקחה בחשבון בקביעת תואמות לתקן/ מפרט.

© כל זכויות היוצרים במסמך זה שייכות ושומרות לגבי שואף בע"מ



דוח בדיקה מס' 67/82617  
עמוד 4 מתוך 5

גורם נוסף שיכול להשפיע:		גובה נפילה חופשית (ס"מ)	רטיבות	גיל	תיאור המתקן הנבדק	סעיף 9.3 למהל  <b>מתקן 5</b>
		100		ישן	נענוע קפיץ	
<b>סיכום תוצאות נפילה למתקן</b>						
לא מתקבל			מתקבל			
			62			

GSI-12.00.25/1 (05-22)

העבודה בוצעה תחת תקן ההסמכה ISO/IEC 17020 והשימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי.  
אי וודאות הבדיקה לא נלקחה בחשבון בקביעת תואמות לתקן/ מפרט.

© כל זכויות היוצרים במסמך זה שייכות ושמורות לגבי שואף בע"מ



דוח בדיקה מס' 67/82617  
עמוד 5 מתוך 5

פירוט תוצאות הנפילה:


TRIAx2000 DATA ACQUISITION AND ANALYSIS REPORT

No.	Peak	HIC	Cm	ANGLE	Date/Time	Comment
51	148	631	102	5	06/16/22 12:37p	
52	94	328	98	7	06/16/22 12:37p	
53	127	501	98	3	06/16/22 12:37p	
54	145	670	105	6	06/16/22 12:38p	
55	140	613	110	3	06/16/22 12:38p	
56	123	507	102	2	06/16/22 12:39p	
57	126	511	103	4	06/16/22 12:39p	
58	124	504	103	1	06/16/22 12:40p	
59	153	734	124	8	06/16/22 12:40p	
60	173	848	131	7	06/16/22 12:40p	
61	120	486	102	6	06/16/22 12:41p	
62	139	588	103	4	06/16/22 12:42p	

גרף זמן לתאוצה מפירוט הבדיקה

Deceleration vs. Time for Drop #57 - 6/16/22 12:39pm

Peak: 126 HIC: 511



GSI-12.00.25/1 (05-22)

העבודה בוצעה תחת תקן ההסמכה ISO/IEC 17020 והשימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי.  
אי וודאות הבדיקה לא נלקחה בחשבון בקביעת תואמות לתקן/מפרט.

© כל זכויות היוצרים במסמך זה שייכות ושומרות לגבי שואף בע"מ

