

עמוד 1 מתוך 5  
**דוח בדיקה מס' 67/53592**

ראשונה	מספר בדיקה:	פרטי ההזמנה
<b>שם המזמין: א.ד מתקני משחק</b>		


**תיאור האתר**

שם האתר: <b>גן ציבורי לב העיר- אחד העם - קריית שמונה</b> כמות מתקנים: <b>5</b> כמפורט בהמשך הדוח.
--

**מהות הבדיקה**


בדיקת בהתאם לדרישות התקן והנוהל המצוין: 1. Test Method 2, BS-EN-1177:2018 2. GSI - 12.00.25 - נוהל קביעת גובה נפילה קריטי במתקני חוץ בעלי משטחי ספיגה, באמצעות אימפקטור
---

**הערות**


<p>בדיקה אשר בוצעה באתר, תקפה לתנאי אתר ואקלים שהיו רלוונטיים ליום הבדיקה, לכן אין להניח שתוצאות זהות יתקבלו תחת תנאים אחרים. לכן, לא ניתן להשתמש בתוצאות כדי להעיד על ביצועי המוצר תחת כל תנאי אחר או מיקום שונה.</p> <p>משטח מתקבל יהיה בעל HIC השווה או קטן מ 1000 ו <math>g_{max}</math> של לא יותר מ 200, בנפילה השווה לפחות לגובה נפילה חופשית המתאימה לציוד שעליו. ניתן להשתמש בדו"ח זה רק לוודא את ביצועי המשטח במצב הספציפית של זמן הבדיקה.</p> <p>טמפרטורה: <u>20°C</u> לחות: <u>40%</u> חומר נבדק: <u>דשא סינתטי</u></p> <p>שם הבודק: <u>מקס יוריב</u></p> <p>תאריך הבדיקה: <u>18-03-2021</u> מאושר ע"י: <u>מרונה גרשקוביץ</u></p> <p>מסקנה: המשטח <u>עומד</u> בדרישות התקן.</p> <p>תוקף הבדיקה: <u>18-03-2026</u></p>	
---	---


עמוד 2 מתוך 5  
**דוח בדיקה מס' 67/53592**

גורם נוסף שיכול להשפיע:		גובה נפילה חופשית (ס"מ)	רטיבות	גיל	תיאור המתקן הנבדק	סעיף 9.3 לנוהל <b>מתקן 1</b>
		90-170		ישן	מתקן טיפוס	
<b>סיכום תוצאות נפילה למתקן</b>						
לא מתקבל			מתקבל			
			67-72			
						

גורם נוסף שיכול להשפיע:		גובה נפילה חופשית (ס"מ)	רטיבות	גיל	תיאור המתקן הנבדק	סעיף 9.3 לנוהל <b>מתקן 2</b>	
		100		ישן	קן ציפורי		
<b>סיכום תוצאות נפילה למתקן</b>							
לא מתקבל			מתקבל				
			73,74				
							

עמוד 3 מתוך 5  
**דוח בדיקה מס' 67/53592**

סעיף 9.3 לנוהל		תיאור המתקן הנבדק	גיל	רטיבות	גובה נפילה חופשית (ס"מ)	גורם נוסף שיכול להשפיע:
<b>מתקן 3</b>		עלה ורד	ישן		100	
		<b>סיכום תוצאות נפילה למתקן</b>				
		מתקבל	לא מתקבל			
		75,76				
						

סעיף 9.3 לנוהל		תיאור המתקן הנבדק	גיל	רטיבות	גובה נפילה חופשית (ס"מ)	גורם נוסף שיכול להשפיע:
<b>מתקן 4</b>		נענוע קפיץ	ישן		100	
		<b>סיכום תוצאות נפילה למתקן</b>				
		מתקבל	לא מתקבל			
		77				
						

עמוד 4 מתוך 5

**דוח בדיקה מס' 67/53592**

גורם נוסף שיכול להשפיע:		גובה נפילה חופשית (ס"מ)	רטיבות	גיל	תיאור המתקן הנבדק	סעיף 9.3 לנוהל  <b>מתקן 5</b>
		100		ישן	נענוע קפיץ	
<b>סיכום תוצאות נפילה למתקן</b>						
לא מתקבל			מתקבל			
			78			
						

עמוד 5 מתוך 5  
**דוח בדיקה מס' 67/53592**

**פירוט תוצאות הנפילה:**

**מספרי נפילה**

**לפלט TRIAX**

**TRIAX2000 DATA ACQUISITION AND ANALYSIS REPORT**


No.	Peak	HIC	Cm	Delta T	ANGLE	Date/Time	Comment
67	127	742	167	7.4	3	01/01/00 12:00a	
68	121	680	170	7.3	3	01/01/00 12:00a	
69	135	814	180	6.8	4	01/01/00 12:00a	
70	131	768	172	7.0	5	01/01/00 12:00a	
71	134	799	174	6.8	4	01/01/00 12:00a	
72	105	546	182	8.1	5	01/01/00 12:00a	
73	138	566	113	4.7	7	01/01/00 12:00a	
74	154	661	108	4.0	8	01/01/00 12:00a	
75	127	523	111	5.3	3	01/01/00 12:00a	
76	139	569	110	4.6	5	01/01/00 12:00a	
77	125	491	108	5.1	5	01/01/00 12:00a	
78	135	548	109	4.8	5	01/01/00 12:00a	

**גרף זמן לתאוצה מפירוט הבדיקה**

**גרף זמן תאוצה של בדיקה מספר:**

Deceleration vs. Time for Drop #72 - 1/1/00 12:00am

Peak: 106 HIC: 548 Delta T: 8.1 ms



GSI-12.00.25/1 (10-20)

\*\*\*\*ממצאי הבדיקה נכונים לזמן הבדיקה בלבד\*\*\*\*

© כל זכויות היוצרים במסמך זה שייכות ושמורות לגבי שואף בע"מ

מעבדה ראשית: הירקון 34 א.ת. צפוני יבנה, ישראל, טל' 03-9605559 פקס' 03-9604160

E-mail: [info@gabishoef.co.il](mailto:info@gabishoef.co.il) [www.gabishoef.co.il](http://www.gabishoef.co.il)