

**תעודת בדיקה מספר 7232204714**  
בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

**פרטי ההזמנה**

שם המזמין : א.ד. מתקני משחק בע"מ  
מענו : שד' בנימין 60 נתניה 42394  
תאריך ההזמנה : 22/01/02 תאריך ביצוע: 22/05/15

**תאור הבדיקה**

בדיקת תחזוקה 6 מתקנים באתר שצ"פ חנה סנש  
בכתובת חנה סנש, קרית שמונה  
רשימת מתקנים שנבדקו ותאור האתר בהמשך התעודה

**מהות הבדיקה: בדיקה מלאה במסגרת תו תקן**

בדיקה חלקית בהתאם לדרישות סעיף 6.2 ג "בחינה שנתית עיקרית" שבתקן 1498 חלק 7  
"מתקני משחקים: מדריך להתקנה, לפיקוח, לתחזוקה ולתפעול" מהדורה 2006

מסמך זה אינו היתר  
תו תקן

תוצאות הבדיקה במסמך זה  
מתייחסות רק לפריט שנבדק.

מסמך זה מכיל 5 דפים  
ואין להשתמש בו אלא במלואו.

**מסקנות הבדיקה**

האתר הנבדק אינו מתאים לדרישות של חלק מהסעיפים.  
פירוט סעיפים לא מתאימים לדרישות התקן נמצא בדף השני.  
פרטים מלאים על ממצאי הבדיקה נמצאים במעבדה.  
**מידע לבעל האתר**  
על בעל האתר לתחזק את המתקנים באמצעות חברה בעלת היתר לכך.  
אין להפעיל את המתקנים עד לישום פעולות תחזוקה.  
לאור הפגמים החמורים שהתגלו במתקנים, המתקנים מסוכנים לשימוש.  
לפי דרישות סעיף 4.1 בחלק 7 בתקן, על בעל המתקן למנוע הפעלתו עד לתיקונו.

**תעודת בדיקה מספר 7232204714**

1953 - "

12

5

2

**המתקנים שנבדקו ומסקנות הבדיקה:**

מס' 1 משולב ממתכת - מתאים נבדק לפי מהדורת התקן משנת 2006  
 מס' 2 חצובת נדנדה עם 2 מושבים שטוחים - מתאים נבדק לפי מהדורת התקן משנת 2006  
 מס' 3 נענוע קפיץ ספירלי דמוי ציפור ממתכת - מתאים נבדק לפי מהדורת התקן משנת 2006  
 מס' 4 נענוע קפיץ ספירלי דמוי ציפור ממתכת - מתאים נבדק לפי מהדורת התקן משנת 2006  
 מס' 5 חצובת נדנדה ממתכת עם מושב קן ציפור מכבלים - לא מתאים **(ליקויים חמורים)** נבדק לפי מהדורת התקן משנת 2006  
 מס' 6 עלה ורד קפיצי ממתכת עם שני מושבים מפלסטיק - מתאים נבדק לפי מהדורת התקן משנת 2006

אתר שצ"פ חנה סנש, גן ציבורי  
 כתובת: קרית שמונה חנה סנש

סוג הכיסוי: מלאכותי גומי בדיקה מ"ס 9932213603  
 דרישות התקן לילדים בני כל הגילאים

מתקנים: מס' 1-2 מתוצרת פיברן  
 מס' 3-4 מתוצרת מתקני פסגות  
 מס' 5-6 מתוצרת פטוריז

מתקן מס' 1 משולב ממתכת  
 המכיל 2 מגדלי טיפוס  
 מגדל 1 בגובה 110 ס"מ  
 מגדל 2 בגובה 150 ס"מ

אל המגדלים מורכבים הרכיבים הבאים:  
 מגדל 1

1. מגלשה ישרה מפברגלס.  
 2. מוט גלישה אנכי ממתכת.

3. סולם שלבים משופע ממתכת.  
 מגדל 2

1. מגלשת צינור מפותלת מפלסטיק.  
 2. סולם חבלים עם שלבי פלסטיק.  
 3. סולם בורגי ממתכת.

בין מגדל 1 למגדל 2: מנהרת זחילה עגולה מפותלת מפלסטיק.  
 בחלקם העליון של מגדלי הטיפוס מס' 1 ו-2, מותקנים גגונים מפלסטיק.  
 משטחי ההליכה מותקנים על 4 רגליים אנכיות ממתכת המעוגנות לקרקע

מתקן מס' 2 חצובת נדנדה עם 2 מושבים שטוחים מגומי

מתקן מס' 3 נענוע קפיץ ספירלי דמוי ציפור ממתכת

מתקן מס' 4 נענוע קפיץ ספירלי דמוי ציפור ממתכת

מתקן מס' 5 חצובת נדנדה ממתכת עם מושב קן ציפור מכבלים

## תעודת בדיקה מספר 7232204714

5

3

1953 - "

12

מתקן מס' 6 עלה ורד קפיצי ממתכת עם שני מושבים מפלסטיק



תעודת בדיקה מספר 7232204714

1953 - "

12

5

4



תעודת בדיקה מספר 7232204714

1953 - "

12

5

5

מס' 5' חצובת נדנדה ממתכת עם מושב קן ציפור מכבלים

מספר סעיף	תאור סעיף	ליקויים	מסקנה
6.2 תקן 1498/07	ג. בחינה תקופתית		לא מתאים
	כיסוי המשטחים מתחת למתקנים ובסביבתם-העדר כיסוי, תזוזה של הכיסוי, ניקיון הכיסוי לפי הצורך.	חמור: בבדיקת הולם מ"ס 9932213603 נמצא שכיסוי שטח סביב המתקן לא תואם גובה נפילה ממתקן.	לא מתאים