

תעודת בדיקה מספר 7232204804

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

**פרטי ההזמנה**

שם המזמין : א.ד. מתקני משחק בע"מ  
 מענו : שד' בנימין 60 נתניה 42394  
 תאריך ההזמנה : 22/01/02 תאריך ביצוע: 22/05/15

**תאור הבדיקה**

בדיקת תחזוקה 5 מתקנים באתר גן ציבורי איילים  
 בכתובת עולה הגרדום, קרית שמונה  
 רשימת מתקנים שנבדקו ותאור האתר בהמשך התעודה

**מהות הבדיקה: בדיקה מלאה במסגרת תו תקן**

בדיקה חלקית בהתאם לדרישות סעיף 6.2 ג "בחיינה שנתית עיקרית" שבתקן 1498 חלק 7  
 "מתקני משחקים: מדריך להתקנה, לפיקוח, לתחזוקה ולתפעול" מהדורה 2006

מסמך זה אינו היתר  
 תו תקן

תוצאות הבדיקה במסמך זה  
 מתייחסות רק לפריט שנבדק.

מסמך זה מכיל 4 דפים  
 ואין להשתמש בו אלא במלואו.

**מסקנות הבדיקה**

האתר הנבדק מתאים לסעיפי התקנים שנבדקו.  
 פרטים מלאים על ממצאי הבדיקה נמצאים במעבדה.  
**מידע לבעל האתר**  
 על בעל האתר לתחזק את המתקנים באמצעות חברה בעלת היתר לכך.  
 אין להפעיל את המתקנים עד לישום פעולות תחזוקה.

**תעודת בדיקה מספר 7232204804**

4

2

1953 - "

12

**המתקנים שנבדקו ומסקנות הבדיקה:**

מס' 1' משולב ממתכת - מתאים נבדק לפי מהדורת התקן משנת 2006  
 מס' 2' חצובת נדנדה ממתכת עם 2 מושבים שטוחים מגומי - מתאים נבדק לפי מהדורת התקן משנת 2006  
 מס' 3' קרוסלה עגולה - מתאים נבדק לפי מהדורת התקן משנת 2006  
 מס' 4' נענוע קפיץ ספירלי דמוי אופניים - מתאים נבדק לפי מהדורת התקן משנת 2006  
 מס' 5' נענוע קפיץ ספיראלי דמוי אופניים - מתאים נבדק לפי מהדורת התקן משנת 2006

אתר גן ציבורי איילים, גן ציבורי כתובת: קרית שמונה עולה הגרדום סוג הכיסוי: דשא סינטטי ספק: דשא עוז 2022 המתקנים נבדקו בהתאם לדרישות התקן לילדים בני כל הגילאים

מתקנים: מתוצרת פיברן

מתקן מס' 1' משולב ממתכת המכיל 2 מגדלי טיפוס מגדל מס' 1: 150 ס"מ מפני הקרקע. מגדל מס' 2: 150 ס"מ מפני הקרקע. אל המגדלים מורכבים הרכיבים הבאים: מגדל מס' 1  
 1. מגלשה גלית ישרה מפברגלס.  
 2. מוט גלישה אנכי ממתכת.  
 3. קיר טיפוס אינדיאני ממתכת עם שרשרת עזר. מגדל מס' 2  
 1. מגלשת צינור מפותלת מפלסטיק.  
 2. סולם טיפוס בורגי ממתכת.  
 3. סולם שלבים משופע ממתכת.  
 בין המגדלים מורכבים הרכיבים הבאים: בין מגדל מס' 1 למגדל מס' 2: גשר אופקי ממתכת עם מעקה ממתכת. בחלקם העליון של מגדלי הטיפוס 1-2 מותקנים גגונים מפלסטיק. משטחי ההליכה מותקנים על 4 רגליים אנכיות ממתכת המעוגנות לקרקע. מתקן מס' 2' חצובת נדנדה ממתכת עם 2 מושבים שטוחים מגומי

מתקן מס' 3' קרוסלה עגולה על ציר מרכזי אנכי המעוגן לקרקע מותקנת קרוסלה עגולה ממתכת. במרכז הקרוסלה (עד הרצפה) מותקן מוט קבוע ועליו מותקן הגה המשמש לסיבוב המתקן.

בהיקף הקרוסלה מותקנים מושבים מפח מחורר

מתקן מס' 4' נענוע קפיץ ספירלי דמוי אופניים בחלק הקדמי של הדמות קיימים מאחזי ידיים ושלבי דריכה ממתכת. הדמות עשויה ממתכת בחלק הקדמי של הדמות קיימים מאחזי ידיים ושלבי דריכה ממתכת. הדמות עשויה ממתכת

## תעודת בדיקה מספר 7232204804

1953 - "

12

4

3

מתקן מס' 5 נענוע קפיץ ספיראלי דמוי אופניים  
בחלק הקדמי של הדמות קיימים מאחזי ידיים ושלבי דריכה ממתכת  
הדמות עשויה ממתכת.



תעודת בדיקה מספר 7232204804

1953 - "

12

4

4

