


חתימת בודק		קריית שמונה גן ציבורי 5 משמר הגבול רחוב יהודה הלוי 19	שם האתר
		קריית שמונה, יהודה הלוי 19	כתובת האתר
		פנחס פבל ליובצ'נקו	שם בודק
פנחס פבל ליובצ'נקו			

9532554	<b>נתוני הבדיקה</b>	
	שם שאלון/ברקוד	מזהה
	סיכום המבדק	3317032
	<b>פירוט הבדיקה</b>	
	הערה	שאלה
	תשובה	
	לחוק התקנים, התשי"ג-1953.	תעודת בדיקה ניתנה על ידי מעבדה מאושרת על פי סעיף 12(א)
	489	מספר דף עבודה:
	א.ד מתקני משחק בע"מ	שם המזמין:
	31/01/2022	תאריך בדיקה:
	31/01/2022	תאריך הוצאת תעודה:
	4	כמות המתקנים שנבדקו באתר:
	בחינה שנתיית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498 "משחקי מתקנים" – בחלקם המפורטים להלן: מהדורה חדשה (נוהל פנימי SOP-07) ת"י 1498 מהדורה 2006 ואילך כולל ג"ת בחלקים המפורטים להלן: חלק 1: 3.29, 4.2, 7, מוסף ד' ו' . חלק 2: 4-6 . חלק 3: 4-6, חלק 4: 4.14-4.11, 4.9, 4.1-5-7 . חלק 5: 8-5, חלק 6: 4-7, חלק 7: ג.2.6 . חלק 8 (2018): פרקים ב'-ג'.	מהות הבדיקה:
	המתקנים הנ"ל __ מתאימים __ לדרישת ת"י 1498 בסעיפים מפורטים במהות הבדיקה.	סיכום הבדיקה:

הערות:

כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע  
באמצעות גומי מלאכותי

הדו"ח הופק לאחר תיקון ליקויים במידה  
והיו

/ יש להתייחס למסמך זה במלואו  
ובשלמותו ואין להעתיק או לפרסם מומנו  
קטעים או חלקים כלשהם. / ממצאי  
הבדיקה מתייחסים רק למתקנים רשומים  
בתעודה ונכונים רק לתאריך הבדיקה  
בלבד. / מתקנים נבדקו בהתאם לדרישות  
התקן לפי גיל המשתמשים. / על מתקני  
משחקים חלה חובת תקן, בעל המתקנים  
נדרש לתחזק את המתקנים באמצעות גוף  
בעל היתר ממכון התקנים. הדוגמה נבחרה  
על ידי בא כח המזמין. / השימוש בסמליל  
הרשות הלאומית להסמכת מעבדות  
מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף  
ההסמכה של גוף הבחינה, ומבוצעות  
כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט  
בתעודת ההסמכה. / הרשות הלאומית  
להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות  
הבדיקה שערך גוף הבחינה ואין ההסמכה  
מהווה אישור לפריט, מערכת או תהליך  
בדיקה. / הבדיקות בוצעו בהסמכה  
בהתאם לתקן ISO/IEC 17020. / הריני  
מאשר בזאת, כי אני מבצע הבחינה ללא  
משוא פנים (אם הנך חש כי קיים חשש לאי  
משוא פנים לביצוע הבחינה, עליך לפנות  
מיידית למשרד ולתעד זאת) / על המזמין  
חובה לחדש כל 5 שנים תעודה בדיקת  
הולם לכיסוי המשטח לפי תקן BS EN  
1177:2018.

**נתוני תמונה**



9532555

**נתוני הבדיקה**

מזהה	שם שאלון/ברקוד
3316977	מתקן 1

**פירוט הבדיקה**

שאלה	תשובה	הערה
שם המתקן	מתקן טיפוס קני נשרים	
בחינה שנתית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498	מהדורה חדשה	

**מדידות – טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941**

**טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il; www.msitech.co.il**

יצרן המתקן:	פיברן
גיל המשתמשים:	לבני מעל גיל 3
כיסוי שטח:	גומי מלאכותי
סיכום:	מתאים לדרישת התקן

**נתוני תמונה**



9532556 **נתוני הבדיקה**

מזהה	שם שאלון/ברקוד
3316978	מתקן 2

**פירוט הבדיקה**

שאלה	תשובה	הערה
שם המתקן	נענע קפיץ בדמות	מכונת
בחינה שנתיית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498	מהדורה חדשה	
יצרן המתקן:	פיברן	
גיל המשתמשים:	לבני כל הגילאים	
כיסוי שטח:	גומי מלאכותי	
סיכום:	מתאים לדרישת התקן	

**נתוני תמונה**



9532557 **נתוני הבדיקה**

מזהה	שם שאלון/ברקוד
3316979	מתקן 3

**פירוט הבדיקה**

שאלה	תשובה	הערה
שם המתקן	נענע קפיץ בדמות	חתול
בחינה שנתית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498	מהדורה חדשה	
יצרן המתקן:	פיברן	
גיל המשתמשים:	לבני כל הגילאים	
כיסוי שטח:	גומי מלאכותי	
סיכום:	מתאים לדרישת התקן	

**נתוני תמונה**




9532558 **נתוני הבדיקה**

מזהה שם שאלון/ברקוד  
3316980 מתקן 4

**פירוט הבדיקה**

שאלה	תשובה	הערה
שם המתקן	נענע קפיץ בדמות	חתול
בחינה שנתיית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498	מהדורה חדשה	
יצרן המתקן:	פיברן	
גיל המשתמשים:	לבני כל הגילאים	
כיסוי שטח:	גומי מלאכותי	
סיכום:	מתאים לדרישת התקן	

נתוני תמונה



חתימת מאשר תעודה: תומר קרליג'נו

סוף תעודה-טופס מהדורה 04 SOP-06-3/SOP-08-2