


חתימת בודק		קרית שמונה גן ציבורי 7 יקותיאל אדם רחוב יקותיאל אדם 12	<b>שם האתר</b>
		קרית שמונה, יקותיאל אדם 12	<b>כתובת האתר</b>
		אלכסנדר זילברשטיין	<b>שם בודק</b>

אלכסנדר זילברשטיין

9766490	<b>נתוני הבדיקה</b>	
	שם שאלון/ברקוד	מזהה
	סיכום המבדק	3357112
	<b>פירוט הבדיקה</b>	
<b>הערה</b>	<b>תשובה</b>	<b>שאלה</b>
	לחוק התקנים, התשי"ג-1953.	תעודת בדיקה ניתנה על ידי מעבדה מאושרת על פי סעיף 12(א)
	544	מספר דף עבודה:
	א.ד מתקני משחק בע"מ	שם המזמין:
	23/03/2022	תאריך בדיקה:
	23/03/2022	תאריך הוצאת תעודה:
	5	כמות המתקנים שנבדקו באתר:
	מהדורה ישנה (נוהל פנימי SOP-06) ת"י 1498 ח. 1 שנת 2000 ס. 4, 5, 8. ח. 2 שנת 1997 כולל ג"ת שנת 2000 ושנת 2001, ס. 5-6, 8-11. ח. 4 שנת 1994 כולל ג"ת שנת 2000 ושנת 2001 ס. 4.2, 4.3, 5, טבלה 2. ח. 5 שנת 1994 כולל ג"ת שנת 1998 ושנת 2000 ס. 4, 5.	מהות הבדיקה: בחינה שנתית עיקרית בהתאם לדרישות התקן בחלקם המפורטים להלן:
	מהדורה חדשה (נוהל פנימי SOP-07) ת"י 1498 מהדורה 2006 ואילך כולל ג"ת בחלקים המפורטים להלן: ח. 1: 3.29, 4.2, 7, מוסף ד'-ו'. ח. 2: 4-6. ח. 3: 4-6, ח. 4: 4.14-4.11, 4.9, 4.1-4.7, ח. 5: 5-5, ח. 6: 4-7, ח. 7: 6.2, ח. 8: (2018): פרקים ב'-ג'.	
	המתקנים הנ"ל מתאימים לדרישת ת"י 1498 בסעיפים מפורטים במהות הבדיקה.	סיכום הבדיקה:

הערות:

כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע  
באמצעות חול

הדו"ח הופק לאחר תיקון ליקויים במידה  
והיו

/ יש להתייחס למסמך זה במלואו  
ובשלמותו ואין להעתיק או לפרסם מומנו  
קטעים או חלקים כלשהם. / ממצאי  
הבדיקה מתייחסים רק למתקנים רשומים  
בתעודה ונכונים רק לתאריך הבדיקה  
בלבד. / מתקנים נבדקו בהתאם לדרישות  
התקן לפי גיל המשתמשים. / על מתקני  
משחקים חלה חובת תקן, בעל המתקנים  
נדרש לתחזק את המתקנים באמצעות גוף  
בעל היתר ממכון התקנים. הדוגמה נבחרה  
על ידי בא כח המזמין. / השימוש בסמליל  
הרשות הלאומית להסמכת מעבדות  
מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף  
ההסמכה של גוף הבחינה, ומבוצעות  
כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט  
בתעודת ההסמכה. / הרשות הלאומית  
להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות  
הבדיקה שערך גוף הבחינה ואין ההסמכה  
מהווה אישור לפריט, מערכת או תהליך  
בדיקה. / הבדיקות בוצעו בהסמכה  
בהתאם לתקן ISO/IEC 17020. / הריני  
מאשר בזאת, כי אני מבצע הבחינה ללא  
משוא פנים (אם הנך חש כי קיים חשש לאי  
משוא פנים לביצוע הבחינה, עליך לפנות  
מיידית למשרד ולתעד זאת) / על המזמין  
חובה לחדש כל 5 שנים תעודה בדיקת  
הולם לכיסוי המשטח לפי תקן BS EN  
1177:2018.

**נתוני תמונה**



9766491

**נתוני הבדיקה**

מזהה	שם שאלון/ברקוד
3357042	מתקן משולב 1

**פירוט הבדיקה**

שאלה	תשובה	הערה
שם המתקן: משולב	בעל 2 מגדלים	
בחינה שנתית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498	מהדורה חדשה	
יצרן המתקן:	לא ידוע	
גיל המשתמשים:	לבני מעל גיל 3	
כיסוי שטח:	חול	
סיכום:	מתאים לדרישת התקן	

**מדידות – טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941**

**טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il; www.msitech.co.il**

מנהרת זחילה מפלסטיק	2-1	תאור רכיבים בין המגדלים:
	11-10	
140	גובה נפילה, ס"מ:	מגדל 1
	קיים גגון	
מגלשה ישרה מפלסטיק עמוד טיפוס	רכיבים המגדל:	
	חצובת נדנדה עם	
160	גובה נפילה, ס"מ:	מגדל 2
	קיים גגון	
מגלשה סגורה מפלסטיק עמוד בורגי ממתכת	רכיבים המגדל:	

**נתוני תמונה**



9766492	<b>נתוני הבדיקה</b>	
	שם שאלון/ברקוד	מזהה
	מתקן 1	3357057
	<b>פירוט הבדיקה</b>	
	שאלה	תשובה
	שם המתקן	נענוע קפיץ בדמות חתול
	בחינה שנתית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498	מהדורה ישנה
	יצרן המתקן:	לא ידוע
	גיל המשתמשים:	לבני כל הגילאים

**מדידות – טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941**

**טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il; www.msitech.co.il**

חול	כיסוי שטח:
מתאים לדרישת התקן	סיכום:

**נתוני תמונה**



9766493	<b>נתוני הבדיקה</b>
---------	---------------------

שם שאלון/ברקוד	מזהה
מתקן 2	3357058

**פירוט הבדיקה**

שאלה	תשובה	הערה
שם המתקן	נענע קפיץ בדמות	זברה
בחינה שנתית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498	מהדורה חדשה	
יצרן המתקן:	לא ידוע	
גיל המשתמשים:	לבני כל הגילאים	
כיסוי שטח:	חול	
סיכום:	מתאים לדרישת התקן	

**נתוני תמונה**



9766494 **נתוני הבדיקה**

מזהה	שם שאלון/ברקוד
3357059	מתקן 3

**פירוט הבדיקה**

שאלה	תשובה	הערה
שם המתקן	נענע קפיץ בדמות	חתול
בחינה שנתית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498	מהדורה חדשה	
יצרן המתקן:	לא ידוע	
גיל המשתמשים:	לבני כל הגילאים	
כיסוי שטח:	חול	
סיכום:	מתאים לדרישת התקן	

**נתוני תמונה**



9766495 **נתוני הבדיקה**

מזהה	שם שאלון/ברקוד
3357060	מתקן 4

**פירוט הבדיקה**

שאלה	תשובה	הערה
שם המתקן	עלה ורד עם 2 מושבים	
בחינה שנתיית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498	מהדורה ישנה	
יצרן המתקן:	לא ידוע	
גיל המשתמשים:	לבני כל הגילאים	
כיסוי שטח:	חול	
סיכום:	מתאים לדרישת התקן	

נתוני תמונה



חתימת מאשר תעודה: תומר קרליג'נו

סוף תעודה-טופס מהדורה 04 SOP-06-3/SOP-08-2