


חתימת מאשר תעודה		קרית שמונה גן ציבורי 8 רחוב הר הצופים	שם האתר
		קרית שמונה, הר הצופים	כתובת האתר
		גיא אברהם	שם בודק
	גיא אברהם		

8507300	<b>נתוני הבדיקה</b>		
	מזהה	שם שאלון/ברקוד	
	2792150	סיכום המבדק	
	<b>פירוט הבדיקה</b>		
	שאלה	תשובה	הערה
		תעודת בדיקה ניתנה על ידי מעבדה מאושרת על פי סעיף 12(א)	לחוק התקנים, התשי"ג-1953.
	מספר דף עבודה:	174	
	שם המזמין:	א.ד מתקני משחק בע"מ	
	תאריך בדיקה:	31/05/2021	
	תאריך הוצאת תעודה:	01/06/2021	
	כמות המתקנים שנבדקו באתר:	5	
	מהות הבדיקה:	בחינה שנתיית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498 "משחקי מתקנים" – בחלקים המפורטים להלן: מהדורה חדשה (נוהל פנימי SOP-07) ת"י 1498 מהדורה 2006 ואילך כולל ג"ת בחלקים המפורטים להלן: חלק 1: 3.29, 4.2, 7, מוסף ד"ו'. חלק 2: 4-6 . חלק 3: 4-6, חלק 4: 4.14-4.11, 4.9-4.1, 5-7. חלק 5: 8-5. חלק 6: 4-7. חלק 7: ג.2.6. חלק 8 (2018): פרקים ב'-ג'.	
	סיכום הבדיקה:	המתקנים הנ"ל __ מתאימים __ לדרישת ת"י 1498 בסעיפים מפורטים במהות הבדיקה.	

כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע  
באמצעות גומי מלאכותי

הדו"ח הופק לאחר תיקון ליקויים במידה  
והיו

\*\*\* יש להתייחס למסמך זה במלואו  
ובשלמותו ואין להעתיק או לפרסם מומנו  
קטעים או חלקים כלשהם.\*\*\*  
\*\*\* ממצאי הבדיקה מתייחסים רק  
למתקנים רשומים בתעודה ונכונים רק  
לתאריך הבדיקה בלבד.\*\*\*  
\*\*\*מתקנים נבדקו בהתאם לדרישות התקן  
לפי גיל המשתמשים.\*\*\*  
\*\*\*על מתקני משחקים חלה חובת תקן,  
בעל המתקנים נדרש לתחזק את  
המתקנים באמצעות גוף בעל היתר ממכון  
התקנים. הדוגמה נבחרה על ידי כח  
המזמין.\*\*\*  
\*\*\* השימוש בסמליל הרשות הלאומית  
להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות  
שנמצאות בהיקף ההסמכה של גוף  
הבחינה, ומבוצעות כמתחייב מכללי  
ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה.\*\*\*  
\*\*\* הרשות הלאומית להסמכת מעבדות  
אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערך  
גוף הבחינה ואין ההסמכה מהווה אישור  
לפריט, מערכת או תהליך בדיקה.\*\*\*  
\*\*\* הבדיקות בוצעו בהתאם לתקן  
ISO/IEC 17020.\*\*\*  
\*\*\* הריני מאשר בזאת, כי אני מבצע  
הבחינה ללא משוא פנים (אם הנך חש כי  
קיים חשש לאי משוא פנים לביצוע  
הבחינה, עליך לפנות מיידית למשרד  
ולתעד זאת)\*\*\*

**נתוני תמונה**



**מדידות – טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941**

**טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il www.msitech.co.il**

מזהה	שם שאלון/ברקוד	
2792079	מתקן משולב 1	
פירוט הבדיקה		
שאלה	תשובה	הערה
שם המתקן: משולב	בעל 4 מגדלים	
בחינה שנתית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498	מהדורה חדשה	
יצרן המתקן:	שעשועים וספורט	
גיל המשתמשים:	לבני כל הגילאים	
כיסוי שטח:	גומי מלאכותי	
סיכום:	מתאים לדרישת התקן	
תאור רכיבים בין המגדלים:	2-1	מנהרת מעבר מפלסטיק
	3-2	גשר חבלים
	4-3	מנהרת מעבר מפלסטיק
מגדל 1	גובה נפילה, ס"מ:	110
	לא קיים גגון	
	רכיבים המגדל:	
	מגלשה פיברגלס זוויתית	
	סולם מתכת	
מגדל 2	גובה נפילה, ס"מ:	110
	לא קיים גגון	
	רכיבים המגדל:	
	פנל משחק XOX	
מגדל 3	גובה נפילה, ס"מ:	100
	קיים גגון	
	רכיבים המגדל:	
	מגלשת צינור פלסטיק זוויתית	
	מעבר ידיים	

**מדידות – טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941**

**טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il; www.msitech.co.il**

קיים גגון

רכיבים המגדל:

מגלשה פיברגלס גלית

קיר טיפוס עץ עם כבל עזר

**נתוני תמונה**



8507302

**נתוני הבדיקה**

מזהה שם שאלון/ברקוד

2792094 מתקן 1

**פירוט הבדיקה**

שאלה	תשובה	הערה
שם המתקן	עלה ורד עם 2 מושבים	
בחינה שנתית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498	מהדורה חדשה	
יצרן המתקן:	לא ידוע	
גיל המשתמשים:	לבני כל הגילאים	
כיסוי שטח:	גומי מלאכותי	
סיכום:	מתאים לדרישת התקן	

**מדידות – טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941**

**טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il; www.msitech.co.il**

## נתוני תמונה



8507303

### נתוני הבדיקה

מזהה שם שאלון/ברקוד

2792095 מתקן 2

### פירוט הבדיקה

שאלה	תשובה	הערה
שם המתקן	קרוסלה	
בחינה שנתית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498	מהדורה חדשה	
יצרן המתקן:	מתקני פסגות	
גיל המשתמשים:	לבני כל הגילאים	
כיסוי שטח:	גומי מלאכותי	
סיכום:	מתאים לדרישת התקן	

## נתוני תמונה



**מדידות – טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941**

**טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il**

	<b>שם שאלון/ברקוד</b>	
	מתקן 3	2792096

**פירוט הבדיקה**

שאלה	תשובה	הערה
שם המתקן	נענע קפיץ בדמות	צב
בחינה שנתית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498	מהדורה חדשה	
יצרן המתקן:	שעשועים וספורט	
גיל המשתמשים:	לבני כל הגילאים	
כיסוי שטח:	גומי מלאכותי	
סיכום:	מתאים לדרישת התקן	

**נתוני תמונה**



	<b>שם שאלון/ברקוד</b>	
	מתקן 4	2792097

**פירוט הבדיקה**

שאלה	תשובה	הערה
שם המתקן	נענע קפיץ בדמות	אופנוע
בחינה שנתית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498	מהדורה חדשה	
יצרן המתקן:	לא ידוע	
גיל המשתמשים:	לבני כל הגילאים	
כיסוי שטח:	גומי מלאכותי	

**מדידות – טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941**

**טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il; www.msitech.co.il**

## נתוני תמונה



8507306

## נתוני הבדיקה

שם שאלון/ברקוד מזהה

SOP-06-3/SOP-08-2 04 סוף תעודה-טופס מהדורה 04 2792149

**מדידות – טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941**

**טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il**