


חתימת בודק		קרית שמונה גן ציבורי 10 תל חי רחוב תל חי 72	שם האתר
		קרית שמונה, תל חי 72	כתובת האתר
		פנחס פבל ליובצ'נקו	שם בודק
פנחס פבל ליובצ'נקו			

9532265	נתוני הבדיקה	
	שם שאלון/ברקוד	מזהה
	סיכום המבדק	2394669
	פירוט הבדיקה	
	הערה	שאלה
	תשובה	
	לחוק התקנים, התשי"ג-1953.	תעודת בדיקה ניתנה על ידי מעבדה מאושרת על פי סעיף 12(א)
	489	מספר דף עבודה:
	א.ד מתקני משחק בע"מ	שם המזמין:
	31/01/2022	תאריך בדיקה:
	31/01/2022	תאריך הוצאת תעודה:
	5	כמות המתקנים שנבדקו באתר:
	בחינה שנתיית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498 "משחקי מתקנים" - בחלקם המפורטים להלן: מהדורה חדשה (נוהל פנימי SOP-07) ת"י 1498 מהדורה 2006 ואילך כולל ג"ת בחלקים המפורטים להלן: חלק 1: 3.29, 4.2, 7, מוסף ד' ו' חלק 2: 4-6, חלק 3: 4-6, חלק 4: 4.14-4.11, 4.9, 4.1-5-7, חלק 5: 8-5, חלק 6: 4-7, חלק 7: ג.2.6, חלק 8 (2018): פרקים ב'-ג'.	מהות הבדיקה:
	המתקנים הנ"ל מתאימים לדרישת ת"י 1498 בסעיפים מפורטים במהות הבדיקה.	סיכום הבדיקה:

הערות:

כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע
באמצעות דשא סינטטי

הדו"ח הופק לאחר תיקון ליקויים במידה
והיו

/ יש להתייחס למסמך זה במלואו
ובשלמותו ואין להעתיק או לפרסם מומנו
קטעים או חלקים כלשהם. / ממצאי
הבדיקה מתייחסים רק למתקנים רשומים
בתעודה ונכונים רק לתאריך הבדיקה
בלבד. / מתקנים נבדקו בהתאם לדרישות
התקן לפי גיל המשתמשים. / על מתקני
משחקים חלה חובת תקן, בעל המתקנים
נדרש לתחזק את המתקנים באמצעות גוף
בעל היתר ממכון התקנים. הדוגמה נבחרה
על ידי בא כח המזמין. / השימוש בסמליל
הרשות הלאומית להסמכת מעבדות
מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף
ההסמכה של גוף הבחינה, ומבוצעות
כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט
בתעודת ההסמכה. / הרשות הלאומית
להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות
הבדיקה שערך גוף הבחינה ואין ההסמכה
מהווה אישור לפריט, מערכת או תהליך
בדיקה. / הבדיקות בוצעו בהסמכה
בהתאם לתקן ISO/IEC 17020. / הריני
מאשר בזאת, כי אני מבצע הבחינה ללא
משוא פנים (אם הנך חש כי קיים חשש לאי
משוא פנים לביצוע הבחינה, עליך לפנות
מיידית למשרד ולתעד זאת) / על המזמין
חובה לחדש כל 5 שנים תעודה בדיקת
הולם לכיסוי המשטח לפי תקן BS EN
1177:2018.



נתוני תמונה



9532266 **נתוני הבדיקה**

מזהה	שם שאלון/ברקוד
2394598	מתקן משולב 1

פירוט הבדיקה

שאלה	תשובה	הערה
שם המתקן: משולב	בעל 2 מגדלים	
בחינה שנתית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498	מהדורה חדשה	

מדידות - טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941

טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il; www.msitech.co.il

שעשועים וספורט	יצרן המתקן:
לבני כל הגילאים	גיל המשתמשים:
דשא מלאכותי	כיסוי שטח:
מתאים לדרישת התקן	סיכום:
מנהרה פלסטיק	תאור רכיבים בין המגדלים:
2-1	מגדל 1
גובה נפילה, ס"מ:	91
קיים גגון	
רכיבים המגדל:	
גרם מדרגות	
מגלשה פלסטיק ישרה	
עמוד מתכת גלישה	
גובה נפילה, ס"מ:	מגדל 2
159	
קיים גגון	
רכיבים המגדל:	
מגלשה פיברגלס ספירלית	
מנהרה פלסטיק	
סולם מתכת	
רשת כבלים	

נתוני תמונה



מדידות – טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941

טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il; www.msitech.co.il

9532267			נתוני הבדיקה		
		שם שאלון/ברקוד	מזהה		
		מתקן 1	2394613		
			פירוט הבדיקה		
שאלה	תשובה	הערה			
שם המתקן	עלה ורד עם 4 מושבים				
בחינה שנתית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498	מהדורה חדשה				
יצרן המתקן:	שעשועים וספורט				
גיל המשתמשים:	לבני כל הגילאים				
כיסוי שטח:	דשא מלאכותי				
סיכום:	מתאים לדרישת התקן				

נתוני תמונה



9532268			נתוני הבדיקה		
		שם שאלון/ברקוד	מזהה		
		מתקן 2	2394614		
			פירוט הבדיקה		
שאלה	תשובה	הערה			
שם המתקן	חצובת נדנדה עם מושב קן	מכבלים ושטוח מגומי			
בחינה שנתית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498	מהדורה חדשה				

מדידות – טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941

טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il; www.msitech.co.il

יצרן המתקן:	שעשועים וספורט
גיל המשתמשים:	לבני כל הגילאים לבני מעל גיל 3
כיסוי שטח:	דשא מלאכותי
סיכום:	מתאים לדרישת התקן

נתוני תמונה



9532269	נתוני הבדיקה
מזהה	שם שאלון/ברקוד
2394615	מתקן 3

פירוט הבדיקה	
שאלה	תשובה
שם המתקן	דב
שם המתקן	נענע קפיץ בדמות
בחינה שנתית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498	מהדורה חדשה
יצרן המתקן:	שעשועים וספורט
גיל המשתמשים:	לבני כל הגילאים
כיסוי שטח:	דשא מלאכותי
סיכום:	מתאים לדרישת התקן

מדידות – טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941

טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il; www.msitech.co.il

נתוני תמונה




9532270 **נתוני הבדיקה**

מזהה	שם שאלון/ברקוד
2394616	מתקן 4

פירוט הבדיקה

שאלה	תשובה	הערה
שם המתקן	נענע קפיץ בדמות	010
בחינה שנתיית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498	מהדורה חדשה	
יצרן המתקן:	שעשועים וספורט	
גיל המשתמשים:	לבני כל הגילאים	
כיסוי שטח:	דשא מלאכותי	
סיכום:	מתאים לדרישת התקן	

נתוני תמונה



חתימת מאשר תעודה: תומר קרליג'נו

סוף תעודה-טופס מהדורה 04 SOP-06-3/SOP-08-2