


חתימת בודק		שם האתר	קרית שמונה ציבורי 12 בגין רחוב מנחם בגין 61
		כתובת האתר	קרית שמונה, מנחם בגין 61
		שם בודק	אלכסנדר זילברשטיין

אלכסנדר זילברשטיין

9397134	<b>נתוני הבדיקה</b>	
	מזהה	שם שאלון/ברקוד
	3294795	סיכום המבדק
	<b>פירוט הבדיקה</b>	
	שאלה	תשובה
		תעודת בדיקה ניתנה על ידי מעבדה מאושרת על פי סעיף 12(א) לחוק התקנים, התשי"ג-1953.
	מספר דף עבודה:	466
	שם המזמין:	א.ד מתקני משחק בע"מ
	תאריך בדיקה:	27/12/2021
	תאריך הוצאת תעודה:	27/12/2021
	כמות המתקנים שנבדקו באתר:	9
	מהות הבדיקה:	בחינה שנתית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498 "משחקי מתקנים" - בחלקם המפורטים להלן: מהדורה ישנה (נוהל פנימי SOP-06) ת"י 1498 חלק 1 שנת 2000 סעיפים 4, 5, 8. חלק 2 שנת 1997 כולל ג"ת שנת 2000 ושנת 2001, סעיפים 5-6, 8-11. חלק 4 שנת 1994 כולל ג"ת שנת 2000 ושנת 2001 סעיפים 4.2, 4.3, 5, טבלה 2. חלק 5 שנת 1994 כולל ג"ת שנת 1998 ושנת 2000 סעיפים 4, 5.
	סיכום הבדיקה:	המתקנים הנ"ל לא מתאימים לדרישת ת"י 1498 בסעיפים מפורטים במהות בדיקה.!!! האתר הנבדק אסור לשימוש!!!

הערות:

כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע  
באמצעות חצץ

/ יש להתייחס למסמך זה במלואו  
ובשלמותו ואין להעתיק או לפרסם מומנו  
קטעים או חלקים כלשהם. / ממצאי  
הבדיקה מתייחסים רק למתקנים רשומים  
בתעודה ונכונים רק לתאריך הבדיקה  
בלבד. / מתקנים נבדקו בהתאם לדרישות  
התקן לפי גיל המשתמשים. / על מתקני  
משחקים חלה חובת תקן, בעל המתקנים  
נדרש לתחזק את המתקנים באמצעות גוף  
בעל היתר ממכון התקנים. הדוגמה נבחרה  
על ידי בא כח המזמין. / השימוש בסמליל  
הרשות הלאומית להסמכת מעבדות  
מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף  
ההסמכה של גוף הבחינה, ומבוצעות  
כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט  
בתעודת ההסמכה. / הרשות הלאומית  
להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות  
הבדיקה שערך גוף הבחינה ואין ההסמכה  
מהווה אישור לפריט, מערכת או תהליך  
בדיקה. / הבדיקות בוצעו בהסמכה  
בהתאם לתקן ISO/IEC 17020. / הריני  
מאשר בזאת, כי אני מבצע הבחינה ללא  
משוא פנים (אם הנך חש כי קיים חשש לאי  
משוא פנים לביצוע הבחינה, עליך לפנות  
מיידית למשרד ולתעד זאת) / על המזמין  
חובה לחדש כל 5 שנים תעודה בדיקת  
הולם לכיסוי המשטח לפי תקן BS EN  
1177:2018 /

**מדידות – טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941**

**טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il; www.msitech.co.il**

**נתוני תמונה**



9397135 **נתוני הבדיקה**

<b>מזהה</b>	<b>שם שאלון/ברקוד</b>
3294725	מתקן משולב 1

**פירוט הבדיקה**

שאלה	תשובה	הערה
שם המתקן: משולב	בעל 2 מגדלים	
בחינה שנתית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498	מהדורה ישנה	
יצרן המתקן:	לא ידוע	
גיל המשתמשים:	לבני מעל גיל 3	
כיסוי שטח:	חצץ	
סיכום:	מתאים לדרישת התקן	
תאור רכיבים בין המגדלים:	2-1	מנהרת זחילה מפח מחורר

100	גובה נפילה, ס"מ:	מגדל 1
	קיים גגון	
מגלשה ישרה מפלסטיק סולם מתכת משופע	רכיבים המגדל:	
100	גובה נפילה, ס"מ:	מגדל 2
	לא קיים גגון	
סולם מתכת משופע עמוד בורגי קיר טיפוס אינדיאני עם שרשרת עזר	רכיבים המגדל:	

**נתוני תמונה**



9397136	<b>נתוני הבדיקה</b>	
	שם שאלון/ברקוד	מזהה
	מתקן 1	3294740
	<b>פירוט הבדיקה</b>	
	הערה	תשובה
	שם המתקן	שם המתקן
	נענוע קפיץ עמידה 4 קפיצים	אחר:
	בחינה שנתית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498	מהדורה ישנה
	יצרן המתקן:	לא ידוע
	גיל המשתמשים:	לבני מעל גיל 3
	כיסוי שטח:	חצץ
	סיכום:	מתאים לדרישת התקן

**מדידות - טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941**

**טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il; www.msitech.co.il**

**נתוני תמונה**



9397137

**נתוני הבדיקה**

מזהה	שם שאלון/ברקוד
3294741	מתקן 2

**פירוט הבדיקה**

שאלה	תשובה	הערה
שם המתקן	עלה ורד עם 2 מושבים	
בחינה שנתיית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498	מהדורה ישנה	
יצרן המתקן:	לא ידוע	
גיל המשתמשים:	לבני מעל גיל 3	
כיסוי שטח:	חצץ	

**מדידות – טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941**

**טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il; www.msitech.co.il**

פירוט הערות או אי התאמה:

סכנת היחתכות או הצטוות / מהדורה  
 ישנה: ח.8.3.0-2 / חדשה: ח.4.2.5.0-1

מבנה  
 (כפיפות, עיוותים, עיקולים, סדקים, שברים  
 וכדומה) / מהדורה ישנה: ח.2.4.ט-2 /  
 חדשה: ח.4.2.2.0-1

חלקים נעים (שחיקת המסבים, העדר חוסר  
 סיכה במסבים, פגם בתנועה, חופש יתר  
 אזהיתפסות, רעש מופרז, חוסר מכסים  
 וכדומה) / מהדורה ישנה: ח.2.4.ט-2 /  
 חדשה: ח.4.2.6.0-1



לא מתאים לדרישת התקן

סיכום:

### נתוני תמונה



9397138

### נתוני הבדיקה

מזהה	שם שאלון/ברקוד
3294742	מתקן 3

### פירוט הבדיקה

שאלה	תשובה	הערה
שם המתקן	נענע קפיץ בדמות	אופנוע

בחינה שנתיית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498 מהדורה ישנה

**מדידות – טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941**

טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: [office@msitech.co.il](mailto:office@msitech.co.il); [www.msitech.co.il](http://www.msitech.co.il)

יצרן המתקן:	לא ידוע
גיל המשתמשים:	לבני כל הגילאים
כיסוי שטח:	חצץ
סיכום:	מתאים לדרישת התקן

**נתוני תמונה**



**נתוני הבדיקה**

מזהה	שם שאלון/ברקוד
3294743	מתקן 4

**פירוט הבדיקה**

שאלה	תשובה	הערה
שם המתקן	נענע קפיץ בדמות	אופנוע
בחינה שנתית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498	מהדורה ישנה	
יצרן המתקן:	לא ידוע	
גיל המשתמשים:	לבני כל הגילאים	
כיסוי שטח:	חצץ	
סיכום:	מתאים לדרישת התקן	

**מדידות – טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941**

**טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il; www.msitech.co.il**

**נתוני תמונה**



9397140 **נתוני הבדיקה**

מזהה	שם שאלון/ברקוד
3294744	מתקן 5

**פירוט הבדיקה**

שאלה	תשובה	הערה
שם המתקן	נענע קפיץ בדמות	חתול
בחינה שנתיית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498	מהדורה ישנה	
יצרן המתקן:	לא ידוע	
גיל המשתמשים:	לבני כל הגילאים	
כיסוי שטח:	חצץ	
סיכום:	מתאים לדרישת התקן	

**מדידות – טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941**

**טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il; www.msitech.co.il**

**נתוני תמונה**



9397141 **נתוני הבדיקה**

מזהה	שם שאלון/ברקוד
3294745	מתקן 6

**פירוט הבדיקה**

שאלה	תשובה	הערה
שם המתקן	נענע קפיץ בדמות	חתול
בחינה שנתית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498	מהדורה ישנה	
יצרן המתקן:	לא ידוע	
גיל המשתמשים:	לבני כל הגילאים	
כיסוי שטח:	חצץ	
סיכום:	מתאים לדרישת התקן	

**מדידות – טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941**

**טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il; www.msitech.co.il**

**נתוני תמונה**



9397142 **נתוני הבדיקה**

מזהה	שם שאלון/ברקוד
3294746	מתקן 7

**פירוט הבדיקה**

שאלה	תשובה	הערה
שם המתקן	נענע קפיץ בדמות	אופנוע
בחינה שנתיית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498	מהדורה ישנה	
יצרן המתקן:	לא ידוע	
גיל המשתמשים:	לבני כל הגילאים	
כיסוי שטח:	חצץ	
סיכום:	מתאים לדרישת התקן	

**נתוני תמונה**



9397143 **נתוני הבדיקה**

מזהה	שם שאלון/ברקוד
3294747	מתקן 8

**פירוט הבדיקה**

שאלה	תשובה	הערה
שם המתקן	חצובת נדנדה עם	מושב שטוח מושב עריסה
בחינה שנתית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498	מהדורה ישנה	
יצרן המתקן:	לא ידוע	
גיל המשתמשים:	לבני מעל גיל 3	
כיסוי שטח:	חצץ	
סיכום:	מתאים לדרישת התקן	

**מדידות – טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941**

**טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il; www.msitech.co.il**

**נתוני תמונה**



חתימת מאשר תעודה: תומר קרליג'נו

סוף תעודה-טופס מהדורה 04 SOP-06-3/SOP-08-2

**מדידות – טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941**

**טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il**

עמוד - 12  
מתוך - 12

כל זכויות היוצרים בתעודה זו שייכות לחברת מדידות-טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ.

(SOP-06-3/SOP-08-2)