


חתימת בודק		קרית שמונה גן ציבורי 13 הרב יוסף משאש רחוב יוסף משאש	שם האתר
		קרית שמונה, רחוב יוסף משאש	כתובת האתר
		אלכסנדר זילברשטיין	שם בודק

9398420	נתוני הבדיקה	
	שם שאלון/ברקוד	מזהה
	סיכום המבדק	2447738
	פירוט הבדיקה	
הערה	תשובה	שאלה
	לחוק התקנים, התשי"ג-1953.	תעודת בדיקה ניתנה על ידי מעבדה מאושרת על פי סעיף 12(א)
	466	מספר דף עבודה:
	א.ד מתקני משחק בע"מ	שם המזמין:
	27/12/2021	תאריך בדיקה:
	27/12/2021	תאריך הוצאת תעודה:
	4	כמות המתקנים שנבדקו באתר:

מהות הבדיקה:

בחינה שנתיית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498 "משחקי מתקנים" – בחלקם המפורטים להלן: מהדורה ישנה (נוהל פנימי SOP-06) ת"י 1498 חלק 1 שנת 2000 סעיפים 4, 5, 8. חלק 2 שנת 1997 כולל ג"ת שנת 2000 ושנת 2001, סעיפים 5-6, 8-11. חלק 4 שנת 1994 כולל ג"ת שנת 2000 ושנת 2001 סעיפים 4.2, 4.3, 5, טבלה 2. חלק 5 שנת 1994 כולל ג"ת שנת 1998 ושנת 2000 סעיפים 4, 5.

בחינה שנתיית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498 "משחקי מתקנים" – בחלקם המפורטים להלן: מהדורה חדשה (נוהל פנימי SOP-07) ת"י 1498 מהדורה 2006 ואילך כולל ג"ת בחלקים המפורטים להלן: חלק 1: 2.9, 3, 4.2, 7, מוסף ד'ו'. חלק 2: 4-6. חלק 3: 4-6, חלק 4: 4.14-4.11, 4.9, 4.1-4.5, 7. חלק 5: 8-5, חלק 6: 4-7, חלק 7: 2.6. חלק 8 (2018): פרקים ב'ג'.

המתקנים הנ"ל __ מתאימים __ לדרישת
ת"י 1498 בסעיפים מפורטים במהות
בדיקה.

סיכום הבדיקה:

כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע
באמצעות גומי מלאכותי

הערות:

הדו"ח הופק לאחר תיקון ליקויים במידה
והיו

/ יש להתייחס למסמך זה במלואו
ובשלמותו ואין להעתיק או לפרסם מומנו
קטעים או חלקים כלשהם. / ממצאי
הבדיקה מתייחסים רק למתקנים רשומים
בתעודה ונכונים רק לתאריך הבדיקה
בלבד. / מתקנים נבדקו בהתאם לדרישות
התקן לפי גיל המשתמשים. / על מתקני
משחקים חלה חובת תקן, בעל המתקנים
נדרש לתחזק את המתקנים באמצעות גוף
בעל היתר ממכון התקנים. הדוגמה נבחרה
על ידי בא כח המזמין. / השימוש בסמליל
הרשות הלאומית להסמכת מעבדות
מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף
ההסמכה של גוף הבחינה, ומבוצעות
כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט
בתעודת ההסמכה. / הרשות הלאומית
להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות
הבדיקה שערך גוף הבחינה ואין ההסמכה
מהווה אישור לפריט, מערכת או תהליך
בדיקה. / הבדיקות בוצעו בהסמכה
בהתאם לתקן ISO/IEC 17020. / הריני
מאשר בזאת, כי אני מבצע הבחינה ללא
משוא פנים (אם הנך חש כי קיים חשש לאי
משוא פנים לביצוע הבחינה, עליך לפנות
מיידית למשרד ולתעד זאת) / על המזמין
חובה לחדש כל 5 שנים תעודה בדיקת
הולם לכיסוי המשטח לפי תקן BS EN
/ 1177:2018

91	גובה נפילה, ס"מ:	מגדל 1
	קיים גגון	
	רכיבים המגדל:	
	גרם מדרגות	
	מגלשה פיברגלס זוויתית	
	מושב מתכת	
90	גובה נפילה, ס"מ:	מגדל 2
	קיים גגון	
	רכיבים המגדל:	
	מגלשה פיברגלס גלית	
	מגלשה פיברגלס ישרה	
	מנהרה מתכת	
	סולם מתכת	
	עמוד מתכת בורגי	

נתוני תמונה




9398422	נתוני הבדיקה	
	שם שאלון/ברקוד	מזהה
	מתקן 1	2447682
	פירוט הבדיקה	
	תשובה	שאלה
	חצובת נדנדה עם מושב קן	שם המתקן
	מכבלים	
	מהדורה חדשה	בחינה שנתית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498

מדידות - טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941

טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il; www.msitech.co.il

שעשועים וספורט	יצרן המתקן:
לבני כל הגילאים	גיל המשתמשים:
גומי מלאכותי	כיסוי שטח:
מתאים לדרישת התקן	סיכום:

נתוני תמונה



9398423 **נתוני הבדיקה**

מזהה	שם שאלון/ברקוד
2447683	מתקן 2

פירוט הבדיקה

שאלה	תשובה	הערה
שם המתקן	עלה ורד עם 4 מושבים	
בחינה שנתית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498	מהדורה חדשה	
יצרן המתקן:	שעשועים וספורט	
גיל המשתמשים:	לבני כל הגילאים	
כיסוי שטח:	גומי מלאכותי	
סיכום:	מתאים לדרישת התקן	

נתוני תמונה




9398424 **נתוני הבדיקה**

מזהה	שם שאלון/ברקוד
2447684	מתקן 3

פירוט הבדיקה

שאלה	תשובה	הערה
שם המתקן	נענע קפיץ בדמות	דוב
בחינה שנתית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498	מהדורה חדשה	
יצרן המתקן:	שעשועים וספורט	
גיל המשתמשים:	לבני כל הגילאים	
כיסוי שטח:	גומי מלאכותי	
סיכום:	מתאים לדרישת התקן	

נתוני תמונה



חתימת מאשר תעודה: תומר קרליג'נו

סוף תעודה-טופס מהדורה 04 SOP-06-3/SOP-08-2