

**תעודת בדיקה מספר 7232203992**  
בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

**פרטי ההזמנה**

שם המזמין : א.ד. מתקני משחק בע"מ  
מענו : שד' בנימין 60 נתניה 42394  
תאריך ההזמנה : 22/01/02 תאריך ביצוע: 22/05/15

**תאור הבדיקה**

בדיקת תחזוקה 4 מתקנים באתר גן ציבורי - שטח ישן  
בכתובת שפרינצק 70, קרית שמונה  
רשימת מתקנים שנבדקו ותאור האתר בהמשך התעודה

**מהות הבדיקה: בדיקה מלאה במסגרת תו תקן**

בדיקה חלקית בהתאם לדרישות סעיף 6.2 ג "בחינה שנתית עיקרית" שבתקן 1498 חלק 7  
"מתקני משחקים: מדריך להתקנה, לפיקוח, לתחזוקה ולתפעול" מהדורה 2006

מסמך זה אינו היתר  
תו תקן

תוצאות הבדיקה במסמך זה  
מתייחסות רק לפריט שנבדק.

מסמך זה מכיל 3 דפים  
ואין להשתמש בו אלא במלואו.

**מסקנות הבדיקה**

האתר הנבדק מתאים לסעיפי התקנים שנבדקו.  
פרטים מלאים על ממצאי הבדיקה נמצאים במעבדה.

הערות:  
פסלים ברווז מבטון בגובה פחות מ 60 ס"מ לא נבדקו במסגרת בדיקה זו.  
בקרב הגן קיים שטח חדש שלא נבדק במסגרת בדיקה זו.

**מידע לבעל האתר**

על בעל האתר לתחזק את המתקנים באמצעות חברה בעלת היתר לכך.  
אין להפעיל את המתקנים עד לישום פעולות תחזוקה.

**תעודת בדיקה מספר 7232203992**

1953 - "

12

3 2

**המתקנים שנבדקו ומסקנות הבדיקה:**

מס' 1' משולב מבטון (פיל) - מתאים נבדק לפי מהדורת התקן משנת 2006  
 מס' 2' חצובת נדנדה ממתכת עם 2 מושבים שטוחים מגומי - מתאים נבדק לפי מהדורת התקן משנת 2006  
 מס' 3' נענוע קפיץ ספירלי דמוי כלב מפלסטיק - מתאים נבדק לפי מהדורת התקן משנת 2006  
 מס' 4' נענוע קפיץ ספירלי דמוי חתול מפלסטיק - מתאים נבדק לפי מהדורת התקן משנת 2006

אתר גן ציבורי -שטח ישר, גן ציבורי כתובת: קרית שמונה שפרינצק 70 סוג הכיסוי: מלאכותי גומי תעודה מס' 9932213604 המתקנים נבדקו בהתאם לדרישות התקן לילדים בני כל הגילאים

מתקנים: מס' 1-4 מתוצרת לא ידועה

מתקן מס' 1' משולב מבטון (פיל) המכיל מגדל טיפוס המגדל בגובה 94 ס"מ אל המגדל מורכבים הרכיבים הבאים: מגלשה ישרה מפברגלס סולם שלבים אנכי ממתכת משטחי ההליכה מותקנים על גוש בטון

מתקן מס' 2' חצובת נדנדה ממתכת עם 2 מושבים שטוחים מגומי

מתקן מס' 3' נענוע קפיץ ספירלי דמוי כלב מפלסטיק

מתקן מס' 4' נענוע קפיץ ספירלי דמוי חתול מפלסטיק



תעודת בדיקה מספר 7232203992

1953 - "

12

3

3

