


חתימת בודק



פנחס פבל ליובצ'נקו

שם האתר: קרית שמונה גן ציבורי 15 מרכז הכיכרות רחוב צהל
 כתובת האתר: קרית שמונה, צהל
 שם בודק: פנחס פבל ליובצ'נקו

9532884

נתוני הבדיקה

מזהה: שם שאלון/ברקוד

2394351 סיכום המבדק

פירוט הבדיקה

שאלה	תשובה	הערה
	תעודת בדיקה ניתנה על ידי מעבדה מאושרת על פי סעיף 12(א)	לחוק התקנים, התשי"ג-1953.
מספר דף עבודה:	489	
שם המזמין:	א.ד מתקני משחק בע"מ	
תאריך בדיקה:	31/01/2022	
תאריך הוצאת תעודה:	31/01/2022	
כמות המתקנים שנבדקו באתר:	9	
מהות הבדיקה:	<p>בחינה שנתית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498 "משחקי מתקנים" – בחלקם המפורטים להלן: מהדורה חדשה (נוהל פנימי SOP-07) ת"י 1498 מהדורה 2006 ואילך כולל ג"ת בחלקים המפורטים להלן: חלק 1: 3.29, 4.2, 7, מוסף ד' ו' . חלק 2: 4-6 . חלק 3: 4-6, חלק 4: 4.14-4.11, 4.9, 4.1-4.7, 5-7. חלק 5: 8-5, 8-7, 4-7, חלק 7: ג.2.6. חלק 8 (2018): פרקים ב'-ג'.</p>	
סיכום הבדיקה:	<p>המתקנים הנ"ל לא מתאימים לדרישת ת"י 1498 בסעיפים מפורטים במהות בדיקה. !!! האתר הנבדק אסור לשימוש !!!</p>	

הערות:

כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע
באמצעות גומי מלאכותי

/ יש להתייחס למסמך זה במלואו
ובשלמותו ואין להעתיק או לפרסם מומנו
קטעים או חלקים כלשהם. / ממצאי
הבדיקה מתייחסים רק למתקנים רשומים
בתעודה ונכונים רק לתאריך הבדיקה
בלבד. / מתקנים נבדקו בהתאם לדרישות
התקן לפי גיל המשתמשים. / על מתקני
משחקים חלה חובת תקן, בעל המתקנים
נדרש לתחזק את המתקנים באמצעות גוף
בעל היתר ממכון התקנים. הדוגמה נבחרה
על ידי בא כח המזמין. / השימוש בסמליל
הרשות הלאומית להסמכת מעבדות
מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף
ההסמכה של גוף הבחינה, ומבוצעות
כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט
בתעודת ההסמכה. / הרשות הלאומית
להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות
הבדיקה שערך גוף הבחינה ואין ההסמכה
מהווה אישור לפריט, מערכת או תהליך
בדיקה. / הבדיקות בוצעו בהסמכה
בהתאם לתקן ISO/IEC 17020. / הריני
מאשר בזאת, כי אני מבצע הבחינה ללא
משוא פנים (אם הנך חש כי קיים חשש לאי
משוא פנים לביצוע הבחינה, עליך לפנות
מיידית למשרד ולתעד זאת) / על המזמין
חובה לחדש כל 5 שנים תעודה בדיקת
הולם לכיסוי המשטח לפי תקן BS EN
1177:2018 /



מדידות – טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941

טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il; www.msitech.co.il

מתוך -
12

עמוד 2 -

כל זכויות היוצרים בתעודה זו שייכות לחברת מדידות-טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ.

(SOP-06-3/SOP-08-2)

נתוני תמונה



9532885 **נתוני הבדיקה**

מזהה	שם שאלון/ברקוד
2394280	מתקן משולב 1

פירוט הבדיקה

שאלה	תשובה	הערה
שם המתקן: משולב	בעל מגדל 1	
בחינה שנתיית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498	מהדורה חדשה	

מדידות – טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941

טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il; www.msitech.co.il

יצרן המתקן:	PLAY
גיל המשתמשים:	לבני כל הגילאים לבני מעל גיל 3
כיסוי שטח:	גומי מלאכותי
פירוט הערות או אי התאמה:	פרטים מתכלים (העדר פריטים, כיפופים, שחיקה, שברים, התרופפן ת, אונקלים פתוחים וכדומה) / מהדורה ישנה: ח.נ.4-2.0 / חדשה: ח.נ.1-4.2.11.0
סיכום:	לא מתאים לדרישת התקן
מגדל 1	גובה נפילה, ס"מ: 120 לא קיים גגון רכיבים המגדל: גרם מדרגות מגלשה פלסטיק זוויתית 3 יח' קיר טיפוס פלסטיק אחר: משטח פלסטיק עולה יורד הידראולי

נתוני תמונה



9532886	נתוני הבדיקה
שם שאלון/ברקוד	מזהה
מתקן 1	2394295
פירוט הבדיקה	
שאלה	תשובה
הערה	

מדידות – טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941

טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il

שם המתקן	מתקן אומגה	עם מושב פלסטיק על כבלים
בחינה שנתית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498	מהדורה חדשה	
יצרן המתקן:	PLAY	
גיל המשתמשים:	לבני מעל גיל 3	
כיסוי שטח:	גומי מלאכותי	
פירוט הערות או אי התאמה:	כבלים (תקינים, מתיחת הכבל בהתאם להוראות היצרן המתקן) / מהדורה ישנה: ח.נ.2-8.5.1.3.0 / חדשה: ח.נ.1-4.2.12.0	כבל קרוע
סיכום:	לא מתאים לדרישת התקן	

נתוני תמונה



9532887	נתוני הבדיקה	
מזהה	שם שאלון/ברקוד	
2394296	מתקן 2	
פירוט הבדיקה		
שאלה	תשובה	הערה
שם המתקן	אחר:	גלגל מסתובב מפלסטיק
בחינה שנתית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498	מהדורה חדשה	
יצרן המתקן:	PLAY	

מדידות – טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941

טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il; www.msitech.co.il

גיל המשתמשים:	לבני מעל גיל 3
כיסוי שטח:	גומי מלאכותי
סיכום:	מתאים לדרישת התקן

נתוני תמונה



9532888 **נתוני הבדיקה**

מזהה	שם שאלון/ברקוד
2394297	מתקן 3

פירוט הבדיקה

שאלה	תשובה	הערה
שם המתקן	נענוע קפיץ בדמות	צלחת ממתכת
בחינה שנתית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498	מהדורה חדשה	
יצרן המתקן:	PLAY	
גיל המשתמשים:	לבני מעל גיל 3	
כיסוי שטח:	גומי מלאכותי	
סיכום:	מתאים לדרישת התקן	

מדידות - טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941

טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il; www.msitech.co.il

נתוני תמונה



9532889 **נתוני הבדיקה**

מזהה	שם שאלון/ברקוד
2394298	מתקן 4

פירוט הבדיקה

שאלה	תשובה	הערה
שם המתקן	עלה ורד עמידה	
בחינה שנתיית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498	מהדורה חדשה	
יצרן המתקן:	PLAY	
גיל המשתמשים:	לבני מעל גיל 3	
כיסוי שטח:	גומי מלאכותי	
פירוט הערות או אי התאמה:	אמצעי חיבור (העדר אמצעי חיבור, התרופפות סגירה, העדר אמצעי הבטחה מפני התרופפות, העדר כיסויים, בליטות וקצוות חדים) / מהדורה ישנה: ח.נ. 9.0-2 / חדשה: ח.נ. 4.2.10.0-1	העדר 3 ברגים
סיכום:	לא מתאים לדרישת התקן	

מדידות – טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941

טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il; www.msitech.co.il

נתוני תמונה



9532890 **נתוני הבדיקה**

מזהה	שם שאלון/ברקוד
2394299	מתקן 5

פירוט הבדיקה

שאלה	תשובה	הערה
שם המתקן	סביבון	כדור מפלסטיק
בחינה שנתית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498	מהדורה חדשה	
יצרן המתקן:	PLAY	
גיל המשתמשים:	לבני כל הגילאים	
כיסוי שטח:	גומי מלאכותי	
סיכום:	מתאים לדרישת התקן	

מדידות – טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941

טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il; www.msitech.co.il

נתוני תמונה



9532891 **נתוני הבדיקה**

מזהה	שם שאלון/ברקוד
2394300	מתקן 6

פירוט הבדיקה

שאלה	תשובה	הערה
שם המתקן	סביבון	כדור מפלסטיק
בחינה שנתיית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498	מהדורה חדשה	
יצרן המתקן:	PLAY	
גיל המשתמשים:	לבני כל הגילאים	
כיסוי שטח:	גומי מלאכותי	
סיכום:	מתאים לדרישת התקן	

מדידות – טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941

טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il; www.msitech.co.il

נתוני תמונה



9532892 **נתוני הבדיקה**

מזהה	שם שאלון/ברקוד
2394301	מתקן 7

פירוט הבדיקה

שאלה	תשובה	הערה
שם המתקן	נענע קפיץ בדמות	010
בחינה שנתית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498	מהדורה חדשה	
יצרן המתקן:	PLAY	
גיל המשתמשים:	לבני כל הגילאים	
כיסוי שטח:	גומי מלאכותי	
סיכום:	מתאים לדרישת התקן	

מדידות – טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941

טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il; www.msitech.co.il

נתוני תמונה




9532893 **נתוני הבדיקה**

מזהה	שם שאלון/ברקוד
2394302	מתקן 8

פירוט הבדיקה

שאלה	תשובה	הערה
שם המתקן	נענע קפיץ בדמות	שור
בחינה שנתית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498	מהדורה חדשה	
יצרן המתקן:	PLAY	
גיל המשתמשים:	לבני כל הגילאים	
כיסוי שטח:	גומי מלאכותי	
פירוט הערות או אי התאמה:	פרטים מתכלים (העדר פריטים, כיפופים, שחיקה, שברים, התרופפו ת, אונקלים פתוחים וכדומה) / מהדורה ישנה: ח.4.ט.2 / חדשה: ח.1.0-4.2.11.0	העדר ראש עם מאחזי יד
סיכום:	לא מתאים לדרישת התקן	

נתוני תמונה



חתימת מאשר תעודה: תומר קרליג'נו

סוף תעודה-טופס מהדורה 04 SOP-06-3/SOP-08-2

מדידות – טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941

טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il

עמוד - 12 מתוך - 12	כל זכויות היוצרים בתעודה זו שייכות לחברת מדידות-טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ.	(SOP-06-3/SOP-08-2)
------------------------	--	---------------------