


חתימת בודק		קריית שמונה גן כושר 26 משמר הגבול רחוב יהודה הלוי 19	<b>שם האתר</b>
		קריית שמונה, יהודה הלוי 19	<b>כתובת האתר</b>
		פנחס פבל ליובצ'נקו	<b>שם בודק</b>
פנחס פבל ליובצ'נקו			

9532579	<b>נתוני הבדיקה</b>	
	שם שאלון/ברקוד	מזהה
	סיכום המבדק	3317104
	<b>פירוט הבדיקה</b>	
	הערה	שאלה
	תשובה	
	לחוק התקנים, התשי"ג-1953.	תעודת בדיקה ניתנה על ידי מעבדה מאושרת על פי סעיף 12(א)
	489	מספר דף עבודה:
	א.ד מתקני משחק בע"מ	שם המזמין:
	31/01/2022	תאריך בדיקה:
	31/01/2022	תאריך הוצאת תעודה:
	4	כמות המתקנים שנבדקו באתר:
	בחינה שנתית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1497:2012 "מתקנים לפעילות גופנית באתרים נטולי השגחה" חלקים 1-2 (נוהל פנימי SOP-08) כולל ג"ת.	מהות הבדיקה:
	המתקנים הנ"ל מתאימים לדרישת התקן ת"י 1497 בסעיפים מפורטים במהות הבדיקה.	סיכום הבדיקה:
	כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע באמצעות גומי מלאכותי	הערות:

**נתוני תמונה**



9532580

**נתוני הבדיקה**

**מזהה** שם שאלון/ברקוד  
 3317079 מתקן כושר 1

**פירוט הבדיקה**

שאלה	תשובה	הערה
שם המתקן	הידראולי -	מאמן חזה
מהות הבדיקה:	בחינה שנתית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1497:2012 "מתקנים לפעילות גופנית באתרים נטולי השגחה" חלקים 1-2 (נוהל פנימי SOP-08) כולל ג"ת.	
יצרן המתקן:	URBANIX	
גיל המשתמשים מעל:	12	
סיכום:	מתאים __ לדרישת התקן __	

**מדידות – טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941**

**טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il**

**נתוני תמונה**



9532581	<b>נתוני הבדיקה</b>	
	<b>מזהה</b>	<b>שם שאלון/ברקוד</b>
	3317080	מתקן כושר 2
	<b>פירוט הבדיקה</b>	
	<b>שאלה</b>	<b>תשובה</b>
	שם המתקן	הידראולי -
	מהות הבדיקה:	בחינה שנתיית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1497:2012 "מתקנים לפעילות גופנית באתרים נטולי השגחה" חלקים 1-2 (נוהל פנימי SOP-08) כולל ג"ת.
	יצרן המתקן:	URBANIX
	גיל המשתמשים מעל:	12
	סיכום:	מתאים __ לדרישת התקן __

**נתוני תמונה**




9532582	<b>נתוני הבדיקה</b>	
	מזהה	שם שאלון/ברקוד
	3317081	מתקן כושר 3
	<b>פירוט הבדיקה</b>	
	שאלה	תשובה
	שם המתקן	הידראולי -
	מהות הבדיקה:	בחינה שנתיית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1497:2012 "מתקנים לפעילות גופנית באתרים נטולי השגחה" חלקים 1-2 (נוהל פנימי SOP-08) כולל ג"ת.
	יצרן המתקן:	URBANIX
	גיל המשתמשים מעל:	12
	סיכום:	מתאים __ לדרישת התקן __

**נתוני תמונה**



9532583	<b>נתוני הבדיקה</b>	
	<b>מזהה</b>	<b>שם שאלון/ברקוד</b>
	3317082	מתקן כושר 4
	<b>פירוט הבדיקה</b>	
	<b>שאלה</b>	<b>תשובה</b>
	שם המתקן	הידראולי -
	מהות הבדיקה:	בחינה שנתיית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1497:2012 "מתקנים לפעילות גופנית באתרים נטולי השגחה" חלקים 1-2 (נוהל פנימי SOP-08) כולל ג"ת.
	יצרן המתקן:	URBANIX
	גיל המשתמשים מעל:	12
	סיכום:	מתאים __ לדרישת התקן __

**נתוני תמונה**



חתימת מאשר תעודה: תומר קרליג'נו

סוף תעודה-טופס מהדורה 04 SOP-06-3/SOP-08-2