

חתימת בודק



פנחס פבל ליובצ'נקו

שם האתר קרית שמונה גן ציבורי 30 אלי כהן חדש רחוב ברל כצלסון
כתובת האתר קרית שמונה, ברל כצלסון
שם בודק פנחס פבל ליובצ'נקו

נתוני הבדיקה	
מזהה	שם שאלון/ברקוד
3317248	סיכום המבדק
פירוט הבדיקה	
שאלה	תשובה
	הערה
	תעודת בדיקה ניתנה על ידי מעבדה מאושרת על פי סעיף 12(א) לחוק התקנים, התשי"ג-1953.
מספר דף עבודה:	489
שם המזמין:	א.ד. מתקני משחק בע"מ
תאריך בדיקה:	31/01/2022
תאריך הוצאת תעודה:	31/01/2022
כמות המתקנים שנבדקו באתר:	3
מהות הבדיקה:	בחינה שנתית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498 "משחקי מתקנים" – בחלקם המפורטים להלן: מהדורה חדשה (נוהל פנימי SOP-07) ת"י 1498 מהדורה 2006 ואילך כולל ג"ת בחלקים המפורטים להלן: חלק 1: 3.29, 4.2, 7, מוסף ד' ו' חלק 2: 4-6, חלק 3: 4-6, חלק 4: 4.14-4.11, 4.9, 4.1-5-7, חלק 5: 8-5, חלק 6: 4-7, חלק 7: ג.2.6, חלק 8 (2018): פרקים ב'-ג'.
סיכום הבדיקה:	המתקנים הנ"ל מתאימים לדרישת ת"י 1498 בסעיפים מפורטים במהות הבדיקה.

הערות:

כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע
באמצעות דשא סינטטי

הדו"ח הופק לאחר תיקון ליקויים במידה
והיו

/ יש להתייחס למסמך זה במלואו
ובשלמותו ואין להעתיק או לפרסם מומנו
קטעים או חלקים כלשהם. / ממצאי
הבדיקה מתייחסים רק למתקנים רשומים
בתעודה ונכונים רק לתאריך הבדיקה
בלבד. / מתקנים נבדקו בהתאם לדרישות
התקן לפי גיל המשתמשים. / על מתקני
משחקים חלה חובת תקן, בעל המתקנים
נדרש לתחזק את המתקנים באמצעות גוף
בעל היתר ממכון התקנים. הדוגמה נבחרה
על ידי בא כח המזמין. / השימוש בסמליל
הרשות הלאומית להסמכת מעבדות
מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף
ההסמכה של גוף הבחינה, ומבוצעות
כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט
בתעודת ההסמכה. / הרשות הלאומית
להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות
הבדיקה שערך גוף הבחינה ואין ההסמכה
מהווה אישור לפריט, מערכת או תהליך
בדיקה. / הבדיקות בוצעו בהסמכה
בהתאם לתקן ISO/IEC 17020. / הריני
מאשר בזאת, כי אני מבצע הבחינה ללא
משוא פנים (אם הנך חש כי קיים חשש לאי
משוא פנים לביצוע הבחינה, עליך לפנות
מיידית למשרד ולתעד זאת) / על המזמין
חובה לחדש כל 5 שנים תעודה בדיקת
הולם לכיסוי המשטח לפי תקן BS EN
1177:2018.

נתוני תמונה



9532752 **נתוני הבדיקה**

מזהה	שם שאלון/ברקוד
3317178	מתקן משולב 1

פירוט הבדיקה

שאלה	תשובה	הערה
שם המתקן: משולב	בעל מגדל 1	
בחינה שנתית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498	מהדורה חדשה	

מדידות – טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941

טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il; www.msitech.co.il

יצרן המתקן:	פיברן
גיל המשתמשים:	לבני כל הגילאים לבני מעל גיל 3
כיסוי שטח:	דשא מלאכותי
סיכום:	מתאים לדרישת התקן
מגדל 1	גובה נפילה, ס"מ: 105 קיים גגון רכיבים המגדל: מגלשת צינור פלסטיק ישרה סביבון עמידה סולם מתכת קיר טיפוס פלסטיק רשת כבלים

נתוני תמונה



9532753	נתוני הבדיקה
מזהה	שם שאלון/ברקוד
3317193	מתקן 1
פירוט הבדיקה	
שאלה	תשובה
שם המתקן	עלה ורד עם 2 מושבים על קפיצים

מדידות – טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941

טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il; www.msitech.co.il

מחזור חדש	בחינה שנתי עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498
פיברן	יצרן המתקן:
לבני כל הגילאים	גיל המשתמשים:
דשא מלאכותי	כיסוי שטח:
מתאים לדרישת התקן	סיכום:

נתוני תמונה



9532754	נתוני הבדיקה
	מזהה שם שאלון/ברקוד
	3317194 מתקן 2

פירוט הבדיקה	
שאלה	תשובה
שם המתקן	מתקן טיפוס
	קיר טיפוס מפלסטיק עם מאחזים
מחזור חדש	בחינה שנתי עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498
פיברן	יצרן המתקן:
לבני מעל גיל 3	גיל המשתמשים:
דשא מלאכותי	כיסוי שטח:
מתאים לדרישת התקן	סיכום:

מדידות – טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941

טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il; www.msitech.co.il

נתוני תמונה



חתימת מאשר תעודה: תומר קרליג'נו

סוף תעודה-טופס מהדורה 04 SOP-06-3/SOP-08-2