


חתימת
 בודק



פנחס פבל ליובצ'נקו

שם האתר: קרית שמונה גן ציבורי 32 רחוב דוד שמעוני
 כתובת האתר: קרית שמונה, דוד שמעוני
 שם בודק: פנחס פבל ליובצ'נקו

9531962

נתוני הבדיקה

מזהה: שם שאלון/ברקוד

3316705 סיכום המבדק

פירוט הבדיקה

שאלה	תשובה	הערה
	תעודת בדיקה ניתנה על ידי מעבדה מאושרת על פי סעיף 12(א)	לחוק התקנים, התשי"ג-1953.
מספר דף עבודה:	489	
שם המזמין:	א.ד מתקני משחק בע"מ	
תאריך בדיקה:	31/01/2022	
תאריך הוצאת תעודה:	31/01/2022	
כמות המתקנים שנבדקו באתר:	4	
מהות הבדיקה:	<p>בחינה שנתית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498 "משחקי מתקנים" – בחלקם המפורטים להלן: מהדורה חדשה (נוהל פנימי SOP-07) ת"י 1498 מהדורה 2006 ואילך כולל ג"ת בחלקים המפורטים להלן: חלק 1: 3.29, 4.2, 7, מוסף ד' ו' . חלק 2: 4-6 . חלק 3: 4-6, חלק 4: 4.14-4.11, 4.9, 4.1-5-7 . חלק 5: 8-5, 8-7, 4-7, חלק 6: 7.2.ג, חלק 8 (2018): פרקים ב'-ג'.</p>	
סיכום הבדיקה:	<p>המתקנים הנ"ל __ מתאימים __ לדרישת ת"י 1498 בסעיפים מפורטים במהות הבדיקה.</p>	

מדידות – טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941

טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il; www.msitech.co.il

הערות:

כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע
באמצעות דשא סינטטי

הדו"ח הופק לאחר תיקון ליקויים במידה
והיו

/ יש להתייחס למסמך זה במלואו
ובשלמותו ואין להעתיק או לפרסם מומנו
קטעים או חלקים כלשהם. / ממצאי
הבדיקה מתייחסים רק למתקנים רשומים
בתעודה ונכונים רק לתאריך הבדיקה
בלבד. / מתקנים נבדקו בהתאם לדרישות
התקן לפי גיל המשתמשים. / על מתקני
משחקים חלה חובת תקן, בעל המתקנים
נדרש לתחזק את המתקנים באמצעות גוף
בעל היתר ממכון התקנים. הדוגמה נבחרה
על ידי בא כח המזמין. / השימוש בסמליל
הרשות הלאומית להסמכת מעבדות
מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף
ההסמכה של גוף הבחינה, ומבוצעות
כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט
בתעודת ההסמכה. / הרשות הלאומית
להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות
הבדיקה שערך גוף הבחינה ואין ההסמכה
מהווה אישור לפריט, מערכת או תהליך
בדיקה. / הבדיקות בוצעו בהסמכה
בהתאם לתקן ISO/IEC 17020. / הריני
מאשר בזאת, כי אני מבצע הבחינה ללא
משוא פנים (אם הנך חש כי קיים חשש לאי
משוא פנים לביצוע הבחינה, עליך לפנות
מיידית למשרד ולתעד זאת) / על המזמין
חובה לחדש כל 5 שנים תעודה בדיקת
הולם לכיסוי המשטח לפי תקן BS EN
1177:2018.

נתוני תמונה



9531963 **נתוני הבדיקה**

מזהה	שם שאלון/ברקוד
3316635	מתקן משולב 1

פירוט הבדיקה

שאלה	תשובה	הערה
------	-------	------

שם המתקן: משולב	בעל מגדל 1	
-----------------	------------	--

בחינה שנתית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498	מהדורה חדשה
--	-------------

מדידות – טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941

טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il; www.msitech.co.il

יצרן המתקן:	פיברן
גיל המשתמשים:	לבני כל הגילאים לבני מעל גיל 3
כיסוי שטח:	דשא מלאכותי
סיכום:	מתאים לדרישת התקן
מגדל 1	גובה נפילה, ס"מ: 80 קיים גגון רכיבים המגדל: מגלשת צינור פלסטיק ישרה סביבון עמידה סולם מתכת קיר טיפוס פלסטיק רשת כבלים

נתוני תמונה



9531964	נתוני הבדיקה	
	שם שאלון/ברקוד	מזהה
	מתקן 1	3316650
	פירוט הבדיקה	
	הערה	תשובה
	תרגול	נענוע קפיץ בדמות
		שם המתקן

מדידות – טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941

טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il; www.msitech.co.il

מהדורה חדשה	בחינה שנתיית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498
פיברן	יצרן המתקן:
לבני כל הגילאים	גיל המשתמשים:
דשא מלאכותי	כיסוי שטח:
מתאים לדרישת התקן	סיכום:

נתוני תמונה



9531965	נתוני הבדיקה
	מזהה
	שם שאלון/ברקוד
	מתקן 2
	3316651

	פירוט הבדיקה
	שאלה
הערה	תשובה
	שם המתקן
	חצובת נדנדה עם מושב קן
מהדורה חדשה	בחינה שנתיית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498
פיברן	יצרן המתקן:
לבני כל הגילאים	גיל המשתמשים:
דשא מלאכותי	כיסוי שטח:
מתאים לדרישת התקן	סיכום:

מדידות – טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941

טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il; www.msitech.co.il

נתוני תמונה




9531966 **נתוני הבדיקה**

מזהה	שם שאלון/ברקוד
3316652	מתקן 3

פירוט הבדיקה

שאלה	תשובה	הערה
שם המתקן	עלה ורד עם 2 מושבים על קפיצים	
בחינה שנתית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498	מהדורה חדשה	
יצרן המתקן:	פיברן	
גיל המשתמשים:	לבני כל הגילאים	
כיסוי שטח:	דשא מלאכותי	
סיכום:	מתאים לדרישת התקן	

נתוני תמונה



חתימת מאשר תעודה: תומר קרליג'נו

סוף תעודה-טופס מהדורה 04 SOP-06-3/SOP-08-2