


חתימת  
בודק



פנחס פבל ליובצ'נקו

**שם האתר** קרית שמונה גן ציבורי 34 אחווה ושלוש רחוב כלנית  
**כתובת האתר** קרית שמונה, כלנית  
**שם בודק** פנחס פבל ליובצ'נקו

9532033

**נתוני הבדיקה**

**מזהה** שם שאלון/ברקוד  
 3316776 סיכום המבדק

**פירוט הבדיקה**

שאלה	תשובה	הערה
	תעודת בדיקה ניתנה על ידי מעבדה מאושרת על פי סעיף 12(א)	לחוק התקנים, התשי"ג-1953.
מספר דף עבודה:	489	
שם המזמין:	א.ד מתקני משחק בע"מ	
תאריך בדיקה:	31/01/2022	
תאריך הוצאת תעודה:	31/01/2022	
כמות המתקנים שנבדקו באתר:	5	
מהות הבדיקה:	בחינה שנתית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498 "משחקי מתקנים" – בחלקם המפורטים להלן: מהדורה חדשה (נוהל פנימי SOP-07) ת"י 1498 מהדורה 2006 ואילך כולל ג"ת בחלקים המפורטים להלן: חלק 1: 3.29, 4.2, 7, מוסף ד' ו' חלק 2: 4-6, חלק 3: 4-6, חלק 4: 4.14-4.11, 4.9, 4.1-4.7, 5-7, חלק 5: 8-5, חלק 6: 4-7, חלק 7: ג.2.6, חלק 8 (2018): פרקים ב'-ג'.	
סיכום הבדיקה:	המתקנים הנ"ל __ מתאימים __ לדרישת ת"י 1498 בסעיפים מפורטים במהות הבדיקה.	

הערות:

כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע  
באמצעות חצץ

הדו"ח הופק לאחר תיקון ליקויים במידה  
והיו

/ יש להתייחס למסמך זה במלואו  
ובשלמותו ואין להעתיק או לפרסם מומנו  
קטעים או חלקים כלשהם. / ממצאי  
הבדיקה מתייחסים רק למתקנים רשומים  
בתעודה ונכונים רק לתאריך הבדיקה  
בלבד. / מתקנים נבדקו בהתאם לדרישות  
התקן לפי גיל המשתמשים. / על מתקני  
משחקים חלה חובת תקן, בעל המתקנים  
נדרש לתחזק את המתקנים באמצעות גוף  
בעל היתר ממכון התקנים. הדוגמה נבחרה  
על ידי בא כח המזמין. / השימוש בסמליל  
הרשות הלאומית להסמכת מעבדות  
מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף  
ההסמכה של גוף הבחינה, ומבוצעות  
כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט  
בתעודת ההסמכה. / הרשות הלאומית  
להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות  
הבדיקה שערך גוף הבחינה ואין ההסמכה  
מהווה אישור לפריט, מערכת או תהליך  
בדיקה. / הבדיקות בוצעו בהסמכה  
בהתאם לתקן ISO/IEC 17020. / הריני  
מאשר בזאת, כי אני מבצע הבחינה ללא  
משוא פנים (אם הנך חש כי קיים חשש לאי  
משוא פנים לביצוע הבחינה, עליך לפנות  
מיידית למשרד ולתעד זאת) / על המזמין  
חובה לחדש כל 5 שנים תעודה בדיקת  
הולם לכיסוי המשטח לפי תקן BS EN  
1177:2018.

**נתוני תמונה**



9532034

**נתוני הבדיקה**

מזהה	שם שאלון/ברקוד
3316706	מתקן משולב 1

**פירוט הבדיקה**

שאלה	תשובה	הערה
שם המתקן: משולב	בעל 2 מגדלים	
בחינה שנתית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498	מהדורה חדשה	
יצרן המתקן:	פיברן	
גיל המשתמשים:	לבני כל הגילאים	
כיסוי שטח:	חצץ	
סיכום:	מתאים לדרישת התקן	
תאור רכיבים בין המגדלים:	2-1	גשר מתכת

**מדידות – טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941**

**טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il; www.msitech.co.il**

149	גובה נפילה, ס"מ:	מגדל 1
	קיים גגון	
	רכיבים המגדל:	
	מגלשה פיברגלס גלית	
	עמוד מתכת גלישה	
	קיר טיפוס מתכת עם שרשרת עזר	
146	גובה נפילה, ס"מ:	מגדל 2
	קיים גגון	
	רכיבים המגדל:	
	מגלשת צינור פלסטיק מפותלת	
	סולם מתכת	
	עמוד מתכת בורגי	

**נתוני תמונה**



9532035	<b>נתוני הבדיקה</b>	
	שם שאלון/ברקוד	מזהה
	מתקן 1	3316721
	<b>פירוט הבדיקה</b>	
	שאלה	תשובה
	שם המתקן	הערה
	נענעו קפיץ בדמות	מכונת
	מדהורה חדשה	בחינה שנתיית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498
	מתקני פסגות	יצרן המתקן:

**מדידות - טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941**

**טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il; www.msitech.co.il**

גיל המשתמשים:	לבני כל הגילאים
כיסוי שטח:	חצץ
סיכום:	מתאים לדרישת התקן

**נתוני תמונה**



9532036 **נתוני הבדיקה**

מזהה	שם שאלון/ברקוד
3316722	מתקן 2

**פירוט הבדיקה**

שאלה	תשובה	הערה
שם המתקן	נענוע קפיץ בדמות	אופנוע
יצרן המתקן:	מתקני פסגות	
גיל המשתמשים:	לבני כל הגילאים	
כיסוי שטח:	חצץ	
סיכום:	מתאים לדרישת התקן	
בחינה שנתית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498	מהדורה חדשה	

**נתוני תמונה**



9532037 **נתוני הבדיקה**

מזהה	שם שאלון/ברקוד
3316723	מתקן 3

**פירוט הבדיקה**

שאלה	תשובה	הערה
שם המתקן	נענע קפיץ בדמות	ציפור
בחינה שנתיית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498	מהדורה חדשה	
יצרן המתקן:	מתקני פסגות	
גיל המשתמשים:	לבני כל הגילאים	
כיסוי שטח:	חצץ	
סיכום:	מתאים לדרישת התקן	

**נתוני תמונה**




9532038 **נתוני הבדיקה**

מזהה	שם שאלון/ברקוד
3316724	מתקן 4

**פירוט הבדיקה**

שאלה	תשובה	הערה
שם המתקן	עלה ורד עם 4 מושבים	
בחינה שנתי עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498	מהדורה חדשה	
יצרן המתקן:	פיברן	
גיל המשתמשים:	לבני כל הגילאים	
כיסוי שטח:	חצץ	
סיכום:	מתאים לדרישת התקן	

**נתוני תמונה**



חתימת מאשר תעודה: תומר קרליג'נו  
סוף תעודה-טופס מהדורה 04 SOP-06-3/SOP-08-2