


חתימת  
 מאשר  
 תעודה



אלכסנדר זילברשטיין

קרית שמונה כושר 35 לב העיר רחוב אחד העם 38  
 קרית שמונה, אחד העם 38  
 אלכסנדר זילברשטיין

שם האתר  
 כתובת האתר  
 שם בודק

9131389

**נתוני הבדיקה**

מזהה שם שאלון/ברקוד

3201711 סיכום המבדק

**פירוט הבדיקה**

שאלה תשובה הערה

תעודת בדיקה ניתנה על ידי מעבדה מאושרת על פי סעיף 12(א) לחוק התקנים, התשי"ג-1953.

מספר דף עבודה: 390

שם המזמין: א.ד מתקני משחק בע"מ

תאריך בדיקה: 26/10/2021

תאריך הוצאת תעודה: 26/10/2021

כמות המתקנים שנבדקו באתר: 4

מהות הבדיקה: בחינה שנתיית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1497:2012 "מתקנים לפעילות גופנית באתרים נטולי השגחה" חלקים 1-2 (נוהל פנימי SOP-08) כולל ג"ת.

סיכום הבדיקה: המתקנים הנ"ל מתאימים לדרישת ת"י 1497 בסעיפים מפורטים במהות הבדיקה.

כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע  
באמצעות דשא חי

הדו"ח הופק לאחר תיקון ליקויים במידה  
והיו

/ יש להתייחס למסמך זה במלואו  
ובשלמותו ואין להעתיק או לפרסם מומנו  
קטעים או חלקים כלשהם. / ממצאי  
הבדיקה מתייחסים רק למתקנים רשומים  
בתעודה ונכונים רק לתאריך הבדיקה  
בלבד. / מתקנים נבדקו בהתאם לדרישות  
התקן לפי גיל המשתמשים. / על מתקני  
משחקים חלה חובת תקן, בעל המתקנים  
נדרש לתחזק את המתקנים באמצעות גוף  
בעל היתר ממכון התקנים. הדוגמה נבחרה  
על ידי בא כח המזמין. / השימוש בסמליל  
הרשות הלאומית להסמכת מעבדות  
מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף  
ההסמכה של גוף הבחינה, ומבוצעות  
כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט  
בתעודת ההסמכה. / הרשות הלאומית  
להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות  
הבדיקה שערך גוף הבחינה ואין ההסמכה  
מהווה אישור לפריט, מערכת או תהליך  
בדיקה. / הבדיקות בוצעו בהסמכה  
בהתאם לתקן ISO/IEC 17020. / הריני  
מאשר בזאת, כי אני מבצע הבחינה ללא  
משוא פנים (אם הנך חש כי קיים חשש לאי  
משוא פנים לביצוע הבחינה, עליך לפנות  
מיידית למשרד ולתעד זאת) / על המזמין  
חובה לחדש כל 5 שנים תעודה בדיקת  
הולם לכיסוי המשטח לפי תקן BS EN  
/ 1177:2018

**נתוני תמונה**



**מדירות – טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941**

**טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il; www.msitech.co.il**

9131390		נתוני הבדיקה	
מזהה	שם שאלון/ברקוד		
3201685	מתקן כושר 1		
פירוט הבדיקה			
שאלה	תשובה	הערה	
שם המתקן	הליכה באוויר	זוגי	
מהות הבדיקה:	בחינה שנתית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1497:2012 "מתקנים לפעילות גופנית באתרים נטולי השגחה" חלקים 1-2 (נוהל פנימי SOP-08) כולל ג"ת.		
יצרן המתקן:	גנית פארק		
גיל המשתמשים מעל:	14		
סיכום:	מתאים __ לדרישת התקן __		

### נתוני תמונה



9131391		נתוני הבדיקה	
מזהה	שם שאלון/ברקוד		
3201686	מתקן כושר 2		
פירוט הבדיקה			
שאלה	תשובה	הערה	
שם המתקן	מתח		
מהות הבדיקה:	בחינה שנתית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1497:2012 "מתקנים לפעילות גופנית באתרים נטולי השגחה" חלקים 1-2 (נוהל פנימי SOP-08) כולל ג"ת.		
יצרן המתקן:	גנית פארק		
גיל המשתמשים מעל:	14		
סיכום:	מתאים __ לדרישת התקן __		

**מדידות – טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941**

**טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il; www.msitech.co.il**

## נתוני תמונה



9131392

### נתוני הבדיקה

מזהה שם שאלון/ברקוד

3201687 מתקן כושר 3

### פירוט הבדיקה

שאלה	תשובה	הערה
שם המתקן	מקבילים	
מהות הבדיקה:	בחינה שנתית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1497:2012 "מתקנים לפעילות גופנית באתרים נטולי השגחה" חלקים 1-2 (נוהל פנימי SOP-08) כולל ג"ת.	
יצרן המתקן:	גנית פארק	
גיל המשתמשים מעל:	14	
סיכום:	מתאים לדרישת התקן	

## נתוני תמונה



**מדידות – טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941**

**טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il; www.msitech.co.il**

9131393		נתוני הבדיקה	
מזהה	שם שאלון/ברקוד	תשובה	הערה
3201688	מתקן כושר 4		
פירוט הבדיקה			
שם המתקן	תשובה	הערה	שאלה
שם המתקן	מקבילים		
מהות הבדיקה:	בחינה שנתית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1497:2012 "מתקנים לפעילות גופנית באתרים נטולי השגחה" חלקים 1-2 (נוהל פנימי SOP-08) כולל ג"ת.		
יצרן המתקן:	גנית פארק		
גיל המשתמשים מעל:	14		
סיכום:	מתאים לדרישת התקן		

### נתוני תמונה



9131394		נתוני הבדיקה	
מזהה	שם שאלון/ברקוד	תשובה	הערה
3201710	SOP-06-3/SOP-08-2 04	סוף תעודה-טופס מהדורה	

**מדידות – טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941**

**טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il; www.msitech.co.il**