


חתימת  
 מאשר  
 תעודה



אלכסנדר זילברשטיין

שם האתר: קרית שמונה פרק 37 הזהב מתחם עליון  
 כתובת האתר: קרית שמונה, קרית שמונה  
 שם בודק: אלכסנדר זילברשטיין

9131406

**נתוני הבדיקה**

מזהה: שם שאלון/ברקוד  
 3202063 סיכום המבדק

**פירוט הבדיקה**

שאלה: תשובה: הערה  
 תעודת בדיקה ניתנה על ידי מעבדה מאושרת על פי סעיף 12(א) לחוק התקנים, התשי"ג-1953.

מספר דף עבודה: 390

שם המזמין: א.ד מתקני משחק בע"מ

תאריך בדיקה: 26/10/2021

תאריך הוצאת תעודה: 26/10/2021

4 כמות המתקנים שנבדקו באתר:  
 הערה: קיימת חצובה ללא רכיבים

מהות הבדיקה: בחינה שנתיית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498 "משחקי מתקנים" – בחלקם המפורטים להלן: מהדורה חדשה (נוהל פנימי SOP-07) ת"י 1498 מהדורה 2006 ואילך כולל ג"ת בחלקים המפורטים להלן: חלק 1: 3.29, 4.2, 7, מוסף ד'ו'. חלק 2: 4-6. חלק 3: 4-6, חלק 4: 4.14-4.11, 4.9-4.1, 5-7. חלק 5: 8-5, חלק 6: 4-7, חלק 7: ג.2.6, חלק 8 (2018): פרקים ב'-ג'.

סיכום הבדיקה: המתקנים הנ"ל מתאימים לדרישת ת"י 1498 בסעיפים מפורטים במהות הבדיקה.

כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע  
באמצעות דשא סינטטי

הדו"ח הופק לאחר תיקון ליקויים במידה  
והיו

/ יש להתייחס למסמך זה במלואו  
ובשלמותו ואין להעתיק או לפרסם מומנו  
קטעים או חלקים כלשהם. / ממצאי  
הבדיקה מתייחסים רק למתקנים רשומים  
בתעודה ונכונים רק לתאריך הבדיקה  
בלבד. / מתקנים נבדקו בהתאם לדרישות  
התקן לפי גיל המשתמשים. / על מתקני  
משחקים חלה חובת תקן, בעל המתקנים  
נדרש לתחזק את המתקנים באמצעות גוף  
בעל היתר ממכון התקנים. הדוגמה נבחרה  
על ידי בא כח המזמין. / השימוש בסמליל  
הרשות הלאומית להסמכת מעבדות  
מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף  
ההסמכה של גוף הבחינה, ומבוצעות  
כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט  
בתעודת ההסמכה. / הרשות הלאומית  
להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות  
הבדיקה שערך גוף הבחינה ואין ההסמכה  
מהווה אישור לפריט, מערכת או תהליך  
בדיקה. / הבדיקות בוצעו בהסמכה  
בהתאם לתקן ISO/IEC 17020. / הריני  
מאשר בזאת, כי אני מבצע הבחינה ללא  
משוא פנים (אם הנך חש כי קיים חשש לאי  
משוא פנים לביצוע הבחינה, עליך לפנות  
מיידית למשרד ולתעד זאת) / על המזמין  
חובה לחדש כל 5 שנים תעודה בדיקת  
הולם לכיסוי המשטח לפי תקן BS EN  
/ .1177:2018

**נתוני תמונה**



**מדידות – טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941**

**טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il www.msitech.co.il**

9131407		נתוני הבדיקה	
מזהה	שם שאלון/ברקוד		
3202007	מתקן 1		
פירוט הבדיקה			
שאלה	תשובה	הערה	
שם המתקן	חצובת נדנדה עם	מושב עריסה	
בחינה שנתיית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498	מהדורה חדשה		
יצרן המתקן:	אלו את ניצן		
גיל המשתמשים:	לבני כל הגילאים		
כיסוי שטח:	דשא מלאכותי		
סיכום:	מתאים לדרישת התקן		

### נתוני תמונה



9131408		נתוני הבדיקה	
מזהה	שם שאלון/ברקוד		
3202008	מתקן 2		
פירוט הבדיקה			
שאלה	תשובה	הערה	
שם המתקן	חצובת נדנדה עם	מושב קן לציפור	
בחינה שנתיית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498	מהדורה חדשה		
יצרן המתקן:	עידן אל-גני		
גיל המשתמשים:	לבני כל הגילאים		
כיסוי שטח:	דשא מלאכותי		

**מדידות – טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941**

**טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il; www.msitech.co.il**

## נתוני תמונה



9131409

## נתוני הבדיקה

מזהה שם שאלון/ברקוד

3202009 מתקן 3

## פירוט הבדיקה

שאלה	תשובה	הערה
שם המתקן	אחר:	מתקן אקסטרים
בחינה שנתיית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498	מהדורה חדשה	
יצרן המתקן:	עידן אל-גני	
גיל המשתמשים:	לבני כל הגילאים	
כיסוי שטח:	דשא מלאכותי	
סיכום:	מתאים לדרישת התקן	

## נתוני תמונה



**מדידות – טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941**

**טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il; www.msitech.co.il**

9131410		נתוני הבדיקה	
מזהה	שם שאלון/ברקוד		
3202010	מתקן 4		
פירוט הבדיקה			
שאלה	תשובה	הערה	
שם המתקן	אחר:	נענוע עמידה על 2 קפיצים	
בחינה שנתית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498	מהדורה חדשה		
יצרן המתקן:	לא ידוע		
גיל המשתמשים:	לבני כל הגילאים		
כיסוי שטח:	דשא מלאכותי		
סיכום:	מתאים לדרישת התקן		

### נתוני תמונה



9131411		נתוני הבדיקה	
מזהה	שם שאלון/ברקוד		
3202062	SOP-06-3/SOP-08-2 04	סוף תעודה-טופס מהדורה	

**מדידות – טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941**

**טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il**