


חתימת בודק  פנחס פבל ליובצ'נקו	שם האתר קרית שמונה גן ציבורי 38 פארק הזהב מתחם תחתון רחוב אורי אילן
	כתובת האתר קרית שמונה, אורי אילן
	שם בודק פנחס פבל ליובצ'נקו

9531864	נתוני הבדיקה	
	מזהה	שם שאלון/ברקוד
	3316634	סיכום המבדק
	פירוט הבדיקה	
	שאלה	תשובה
		הערה
		תעודת בדיקה ניתנה על ידי מעבדה מאושרת על פי סעיף 12(א) לחוק התקנים, התשי"ג-1953.
	מספר דף עבודה:	489
	שם המזמין:	א.ד. מתקני משחק בע"מ
	תאריך בדיקה:	31/01/2022
	תאריך הוצאת תעודה:	31/01/2022
	כמות המתקנים שנבדקו באתר:	3
	מהות הבדיקה:	בחינה שנתית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498 "משחקי מתקנים" – בחלקם המפורטים להלן: מהדורה חדשה (נוהל פנימי SOP-07) ת"י 1498 מהדורה 2006 ואילך כולל ג"ת בחלקים המפורטים להלן: חלק 1: 3.29, 4.2, 7, מוסף ד' ו' . חלק 2: 4-6 . חלק 3: 4-6, חלק 4: 4.14-4.11, 4.9, 4.1-5-7 . חלק 5: 8-5, 8-7, 6: 4-7, חלק 7: ג.2.6 . חלק 8 (2018): פרקים ב'-ג'.
	סיכום הבדיקה:	המתקנים הנ"ל __ מתאימים __ לדרישת ת"י 1498 בסעיפים מפורטים במהות הבדיקה.

הערות:

כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע
באמצעות דשא סינטטי

הדו"ח הופק לאחר תיקון ליקויים במידה
והיו

/ יש להתייחס למסמך זה במלואו
ובשלמותו ואין להעתיק או לפרסם מומנו
קטעים או חלקים כלשהם. / ממצאי
הבדיקה מתייחסים רק למתקנים רשומים
בתעודה ונכונים רק לתאריך הבדיקה
בלבד. / מתקנים נבדקו בהתאם לדרישות
התקן לפי גיל המשתמשים. / על מתקני
משחקים חלה חובת תקן, בעל המתקנים
נדרש לתחזק את המתקנים באמצעות גוף
בעל היתר ממכון התקנים. הדוגמה נבחרה
על ידי בא כח המזמין. / השימוש בסמליל
הרשות הלאומית להסמכת מעבדות
מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף
ההסמכה של גוף הבחינה, ומבוצעות
כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט
בתעודת ההסמכה. / הרשות הלאומית
להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות
הבדיקה שערך גוף הבחינה ואין ההסמכה
מהווה אישור לפריט, מערכת או תהליך
בדיקה. / הבדיקות בוצעו בהסמכה
בהתאם לתקן ISO/IEC 17020. / הריני
מאשר בזאת, כי אני מבצע הבחינה ללא
משוא פנים (אם הנך חש כי קיים חשש לאי
משוא פנים לביצוע הבחינה, עליך לפנות
מיידית למשרד ולתעד זאת) / על המזמין
חובה לחדש כל 5 שנים תעודה בדיקת
הולם לכיסוי המשטח לפי תקן BS EN
1177:2018.

נתוני תמונה



9531865 **נתוני הבדיקה**

מזהה	שם שאלון/ברקוד
3316564	מתקן משולב 1

פירוט הבדיקה

שאלה	תשובה	הערה
------	-------	------

שם המתקן: משולב	בעל מגדל 1	
-----------------	------------	--

בחינה שנתיית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498	מהדורה חדשה	
---	-------------	--

מדידות – טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941

טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il www.msitech.co.il

	יצרן המתקן:	QITELLE
	גיל המשתמשים:	לבני כל הגילאים לבני מעל גיל 3
	כיסוי שטח:	דשא מלאכותי
	סיכום:	מתאים לדרישת התקן
מגדל 1	גובה נפילה, ס"מ:	110 260
	קיים גגון	
	רכיבים המגדל:	
	גרם מדרגות	
	מגלשה פלסטיק גלית	
	מגלשת צינור פלסטיק מפותלת	
	מגלשת צינור פלסטיק ספירלית	
	קיר טיפוס מתכת	
	קיר טיפוס פלסטיק	
	אחר:	מנהרה מכבלים. פירמידה טיפוס מכבלים.

נתוני תמונה



מדידות – טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941

טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il; www.msitech.co.il

נתוני הבדיקה		
מזהה	שם שאלון/ברקוד	
3316579	מתקן 1	
פירוט הבדיקה		
שאלה	תשובה	הערה
שם המתקן	נענע קפיץ בדמות	קן מכבליים
בחינה שנתית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498	מהדורה חדשה	
יצרן המתקן:	אחר:	אולמן
גיל המשתמשים:	לבני מעל גיל 3	
כיסוי שטח:	דשא מלאכותי	
סיכום:	מתאים לדרישת התקן	

נתוני תמונה




נתוני הבדיקה		
מזהה	שם שאלון/ברקוד	
3316580	מתקן 2	
פירוט הבדיקה		
שאלה	תשובה	הערה
שם המתקן	סחרחורה	
בחינה שנתית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498	מהדורה חדשה	

מדידות - טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941

טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il; www.msitech.co.il

HAGS	יצרן המתקן:
לבני מעל גיל 3	גיל המשתמשים:
דשא מלאכותי	כיסוי שטח:
מתאים לדרישת התקן	סיכום:

נתוני תמונה



חתימת מאשר תעודה: תומר קרליג'נו
 סוף תעודה-טופס מהדורה 04 SOP-06-3/SOP-08-2