

תעודת בדיקה מס' 9932200023

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג – 1953

פרטי ההזמנה

שם המזמין : א.ד מתקני משחק ב"מ	
מענו : גיורא יוספטל 25, נתניה 42394	
הדוגמה נבחרה על ידי בא כח המזמין	(במסגרת תחזוקה היתר מס' 80391)
ונבדקה בתאריך: 02.01.2019	

תאור הבדיקה

משטחי גומי יצוק באתר המיועדים לכיסוי שטחי משחק של מתקני משחקים
באתר : גן ציבורי הר הצופים קריית שמונה

מהות הבדיקה

בדיקה חלקית: עפ"י הנדרש בת"י 1498 חלק 1 מהדורה 2006 - "מתקני משחקים : דרישות בטיחות כלליות לשיטות בדיקה. בסעיפים: 4.2.8.1.3 "מידות מרחב הנפילה", 4.2.8.4 "הגנה מפני פגיעה במרחב הנפילה" (טבלה 4).

מסמך זה מכיל 3 דפים ואין להשתמש בו אלא במלואו	תוצאות הבדיקה במסמך זה מתייחסות רק לפריט שנבדק.	מסמך זה אינו היתר תו תקן
---	---	--------------------------

מסקנות הבדיקה

א. כללי: בתאריך 02.01.2019 נדגמו 10 אזורי משחק של משטחי גומי המיועדים לכיסוי שטחי משחק של מתקני משחקים.
1. המעבדה בדקה את כושר ספיגת ההולם של משטחי הגומי הנ"ל בהתאם למוגדר במהות הבדיקה לעיל, על מנת לקבוע את גובה הנפילה הקריטי המקסימאלי (HIC) ולבחון השפעת בלאי עקב תנאי הסביבה. 2. נבדקו שטחי הבטיחות סביב המתקנים.
ב. תוצאות הבדיקה כיסוי השטח באתר מתאים לדרישות התקן בסעיפים המופיעים במהות הבדיקה.
הערה: 1. פרטים מלאים על ממצאי הבדיקה שמורים במעבדתנו.

תאריך הפקת תעודה: 02.01.2019

עמוד 1 מתוך 3

שם הבודק: סולומון אוקה
תפקיד: מהנדס בודק
חתימה:

ענף מתקני משחקים: טל' 073-2417669, פקס' 03-6461085, דוא"ל: playg@sii.org.il
רחוב חיים לבנון 42, תל-אביב 6997701, www.sii.org.il

תעודת בדיקה מס' 9932200023

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג – 1953

אוגוסט 2017	מהדורה 3	ר"ת 1498-4-2006
-------------	----------	-----------------

תאור האתר

1. בשטח האתר קיימים: 5 מתקני משחק לפי הפירוט הבא:

מתקן מס' 1: משולב מתקן מס' 2: קרוסלה

מתקן מס' 3: עלה ורד מתקן מס' 4: נענוע קפיץ צב

מתקן מס' 5: נענוע קפיץ פילון

2. שכבת הגומי העליונה ללא סדקים וקרעים.

3. האתר אינו מוצלל.

4. בשטח האתר לא בוצעו תיקונים.

5. טמפרטורה: מעלות 18 לחות: 50 אחוז.

תוצאות הבדיקה:

מתאים / לא מתאים	גובה נפילה קריטי מחושב (מ')	ערכי HIC	גובה נפילה מהמתקן (מ')	האזור שנדגם
מתאים	-	528.9	1.00	ביציאה ממגלשת צינור מפותלת מתקן 1
מתאים	-	553.4	1.90	בסמוך לחצובת טבעות תליה מתקן 1
מתאים	-	579.6	1.57	בסמוך לקיר טיפוס אינדיאני מעץ מתקן 1
מתאים	-	314.8	1.00	ביציאה ממגלשה גלית ישרה מתקן 1
מתאים	-	407.2	1.10	בסמוך לסולם אנכי מתקן 1
מתאים	-	285.0	1.00	ביציאה ממגלשה זוויתית מתקן 1
מתאים	-	519.0	1.00	בסמוך לקרוסלה מתקן 2
מתאים	-	390.6	1.00	בסמוך לעלה ורד מתקן 3
מתאים	-	400.3	1.00	בסמוך לנענוע קפיץ צב מתקן 4
מתאים	-	335.0	1.00	בסמוך לנענוע קפיץ פילון מתקן 5

עמוד 2 מתוך 3

ענף מתקני משחקים: טל' 073-2417669, פקס' 03-6461085, דוא"ל: playg@sii.org.il

רחוב חיים לבנון 42, תל-אביב 6997701, www.sii.org.il

תעודת בדיקה מס' 9932200023

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג – 1953

6. צבע שכבה עליונה: אפור שחור, ירוק שחור, אדום שחור

סוף תעודת הבדיקה