

תעודת בדיקה מס' 7032212034
בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג – 1953

פרטי ההזמנה

שם המזמין : א.ד. מתקני משחק בע"מ מענו : שד' בנימין 60, נתניה מיקוד : 4231424	הדוגמה נבחרה על ידי בא כח המזמין ונבדקה בתאריך : 26.04.20
(במסגרת פיקוח תו תקן היתר מס' 80391)	

תאור הבדיקה

משטחי גומי יצוק באתר המיועדים לכיסוי שטחי משחק של מתקני משחקים באתר : גן ציבורי מרכז הכיכרות, רחוב צה"ל, קריית שמונה

מהות הבדיקה

בדיקה חלקית: עפ"י הנדרש בת"י 1498 חלק 1 מהדורה 2006 - "מתקני משחקים : דרישות בטיחות כלליות לשיטות בדיקה. בסעיפים : 4.2.8.1.3 "מידות מרחב הנפילה", 4.2.8.4 "הגנה מפני פגיעה במרחב הנפילה" (טבלה 4).
--

מסמך זה מכיל <u>2</u> דפים ואין להשתמש בו אלא במלואו	תוצאות הבדיקה במסמך זה מתייחסות רק לפריט שנבדק.	מסמך זה אינו היתר תו תקן
--	---	--------------------------

מסקנות הבדיקה

<p>א. כללי: בתאריך <u>26.04.20</u> נדגמו <u>13</u> אזורי משחק של משטחי גומי יצוק המיועדים לכיסוי שטחי משחק של מתקני משחקים.</p> <p>1. המעבדה בדקה את כושר ספיגת ההולם של משטחי הגומי יצוק הנ"ל בהתאם למוגדר במהות הבדיקה לעיל, על מנת לקבוע את גובה הנפילה הקריטי המקסימאלי (HIC) ולבחון השפעת בלאי עקב תנאי הסביבה. 2. נבדקו שטחי הבטיחות סביב המתקנים.</p> <p>ב. תוצאות הבדיקה כיסוי השטח באתר מתאים לדרישות התקן בסעיפים המופיעים במהות הבדיקה.</p> <p>הערה: 1. פרטים מלאים על ממצאי הבדיקה שמורים במעבדתנו.</p>

תאריך הפקת תעודה 30.04.20

שם הבודק : אביעד כפיר
תפקיד : מהנדס בודק
חתימה :



תעודת בדיקה מס' 7032212034

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג – 1953

ר"ת 1498-4-2006	מהדורה 3	אוגוסט 2017
-----------------	----------	-------------

תאור האתר

1. בשטח האתר קיימים : 11 מתקני משחק לפי הפירוט הבא :

- מתקן מס' 1 : משולב
- מתקן מס' 2 : סביבון אנכי
- מתקן מס' 3 : צלחת קפיצית
- מתקן מס' 4 : דבורה
- מתקן מס' 5 : חילוץ
- מתקן מס' 6 : קוזי קקון 1
- מתקן מס' 7 : קוזי קקון 2
- מתקן מס' 8 : אומגת שכיבה
- מתקן מס' 9 : קפיץ כבשופרה
- מתקן מס' 10 : קפיץ חמורסוס
- מתקן מס' 11 : עלה ורד עמידה

- 2. שכבת הגומי יצוק העליונה ללא סדקים.
- 3. האתר מוצלל חלקית ע"י עצים ובניינים.
- 4. בשטח האתר לא בוצעו תיקונים.
- 5. טמפרטורה: 18 מעלות לחות: 60 אחוזים

תוצאות הבדיקה

מתאים / לא מתאים	גובה נפילה קריטי מחושב (מ')	ערכי HIC	גובה נפילה מהמתקן (מ')	האזור שנדגם
מתאים	-	642	1.00	בסמוך לקוזי קקון 1 (ליד דבורה) – מתקן 6
מתאים	-	653	0.80	בסמוך לדבורה – מתקן 4
מתאים	-	735	1.00	בסמוך לצלחת קפיצית – מתקן 3
מתאים	-	714	1.00	בסמוך לסביבון אנכי – מתקן 2
מתאים	-	627	1.00	בסמוך לעלה ורד עמידה – מתקן 11
מתאים	-	714	1.00	בסמוך לקוזי קקון 2 – מתקן 7
מתאים	-	434	1.00	בסמוך לקפיץ כבשופרה – מתקן 9
מתאים	-	691	1.00	בסמוך לקפיץ סוסלחמור – מתקן 10
מתאים	-	794	1.00	ביציאה ממגלשה משולשת – מתקן 1



תעודת בדיקה מס' 7032212034
בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג – 1953

מתאים	-	667	1.20	בסמוך לקיר טיפוס – מתקן 1
מתאים	-	771	1.20	בסמוך למעלית הידראולית – מתקן 1
מתאים	-	884	1.40	בסמוך לאומגת שכיבה – מתקן 8
מתאים	-	553	0.80	בסמוך לחילזון – מתקן 5

6. צבע שכבה עליונה גומי יצוק: כחול-שחור, סגול, אדום

סוף תעודת הבדיקה