

**תעודת בדיקה מס' 7032215639**  
בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג – 1953

**פרטי ההזמנה**

שם המזמין : א.ד. מתקני משחק בע"מ  
מענו : שדרות בנימין 60, נתניה, 4231424  
הדוגמה נבחרה על ידי בא כח המכון (במסגרת פיקוח תו תקן היתר מס' 80391)  
ונבדקה בתאריך 02/09/2020

**תאור הבדיקה**

משטחי גומי יצוק באתר המיועדים לכיסוי שטחי משחק של מתקני משחקים  
באתר : גן ציבורי נורית-חבצלת, רחוב הנורית 128, קריית שמונה

**מהות הבדיקה**

**בדיקה חלקית:** עפ"י הנדרש בת"י 1498 חלק 1 מהדורה 2006 - "מתקני משחקים : דרישות בטיחות כלליות לשיטות בדיקה.  
בסעיפים : 4.2.8.1.3 "מידות מרחב הנפילה", 4.2.8.4 "הגנה מפני פגיעה במרחב הנפילה" (טבלה 4).

מסמך זה מכיל 2 דפים ואין להשתמש בו אלא במלואו	<b>תוצאות הבדיקה</b> במסמך זה מתייחסות רק לפריט שנבדק.	מסמך זה אינו היתר תו תקן
---	---	--------------------------

**מסקנות הבדיקה**

**א. כללי:**  
בתאריך 02.09.20 נדגמו 7 אזורי משחק של משטחי גומי יצוק המיועדים לכיסוי שטחי משחק של מתקני משחקים.

1. המעבדה בדקה את כושר ספיגת ההולם של משטחי הגומי יצוק הנ"ל בהתאם למוגדר במהות הבדיקה לעיל, על מנת לקבוע את גובה הנפילה הקריטי המקסימאלי (HIC) ולבחון השפעת בלאי עקב תנאי הסביבה.  
2. נבדקו שטחי הבטיחות סביב המתקנים.

**ב. תוצאות הבדיקה**  
כיסוי השטח באתר **מתאים** לדרישות התקן בסעיפים המופיעים במהות הבדיקה.

**הערה:**  
1. פרטים מלאים על ממצאי הבדיקה שמורים במעבדתנו.

תאריך הפקת תעודה 10.09.20

שם הבודק : אביעד כפיר  
תפקיד : מהנדס בודק  
חתימה :



**תעודת בדיקה מס' 7032215639**

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג – 1953

2017 אוגוסט	3 מהדורה	ר"ת 1498-4-2006
-------------	----------	-----------------

**תאור האתר**

1. בשטח האתר קיימים : 4 מתקני משחק לפי הפירוט הבא :

- מתקן מס' 1 : משולב
- מתקן מס' 2 : חצובת נדנדת מושב קן ציפור
- מתקן מס' 3 : קפיץ ציפור 1
- מתקן מס' 4 : קפיץ ציפור 2 (קרוב יותר לפח מתכת)

- 2. שכבת הגומי יצוק העליונה בעלת קרעים.
- 3. האתר מוצלל ע"י סככת רשת.
- 4. בשטח האתר לא בוצעו תיקונים.
- 5. טמפרטורה: 35 מעלות לחות: 47 אחוזים

**תוצאות הבדיקה**

מתאים / לא מתאים	גובה נפילה קריטי מחושב (מ')	ערכי HIC	גובה נפילה מהמתקן (מ')	האזור שנדגם
מתאים	-	733	1.26	בסמוך למושב קן ציפור – מתקן 2
מתאים	-	525	1.00	בסמוך לקפיץ ציפור 1 – מתקן 3
מתאים	-	596	1.00	בסמוך לקפיץ ציפור 2 – מתקן 4
מתאים	-	512	1.00	ביציאה ממגלשה זוויתית – מתקן 1
מתאים	-	722	1.00	בסמוך לסולם שלבים – מתקן 1
מתאים	-	518	0.94	בסמוך למנהרת זחילה – מתקן 1
מתאים	-	650	0.89	בסמוך לקיר טיפוס אינדיאני – מתקן 1

6. צבע שכבה עליונה גומי יצוק : ירוק-שחור צהוב-שחור

סוף תעודת הבדיקה